

INFORME CONTROL VEHÍCULO



12 de diciembre de 2025

Nº Expediente: 3425354552

Nº Revision: WTWS_600920

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1741-LLF	Nº CHASIS:	WF02XXERK2LL63329
KILOMETROS:	192192	MARCA:	FORD
F. PERITACIÓN:	12/12/2025	MODELO:	PUMA 1.0 ECOBOOST 92KW (125CV) TITA
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	09/12/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1316,54 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	1316,54 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_600920
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	7VTAWWA
Kilómetros	192.192

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0	TRANSMISION TRACCION DL LHD - DR0A0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD	LLANTAS ALE 6.5JX17" MODELO 2 - D2YBV0
LLANTAS SIN RUEDA DE REPUESTO - D17AA5	FRENOS SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR - FBAAC0
INYECCION MULTIPUNTO 999CC 92KW (125) - B7JA/B7JB	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - BLHAB0
EQUIPO MECANICO HÍBRIDO GAS/ELECTRICIDAD - GBVAZ0	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - AC0C0
VOLANTE Y MANDOS FUELLE PALANC BLANDO C/COSTURA - CAFAK0	AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAB0
ASIENTOS COND C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWRAD0	ASIENTOS ACOMP C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWSAD0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0	ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - B5WAL0	ASIENTOS PREMIUM
INSTRUMENTACION PUERTAS S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO - CBGAA5	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS SISTEMA CONFORT - B2CAF0
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - CAEAB0	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC TR SECUENCIAL - B2DAG0
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0	SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA - BSBA90
SEGURIDAD PAQUETE DE SEGURIDAD 2 - CN7AP0	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - IEXAB0
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP - B5JA10	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 7 ALTAVOCES - IDBAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - HJCAC0
ADAS SISTEMA INFORMACION TRAFICO - ICEGD0	ACCESORIOS OPCION FUMADORES - J3CAB0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION C/LED - JCBAM0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	LUCES FAROS ANTINEBLA - JBKAB0
GENERALES PARAG DL C/REJILLA COL CARROC - CLFBB0	GENERALES PARAGOLPES BITONO
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO - BMLA20	CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0
CRISTALES PAQUETE VENTANILLAS 8 - B2KAJ0	TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSHC0
FECHA FABRICACIÓN 07/09/2020	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS	CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - B2RAP0
CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - B3MAC0	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084
MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65	GENERAL CAMBIO MANUAL - TRBH4
GENERAL SERIE 50 - VSDJ0	ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO - HNSAA5
ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAA5	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - HLLAA5
VARIANTE CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL - FLNAA5	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2678145	Faro iz Incluye: Lámpara largo alcance faro iz, Jgo reparación faro iz, Soporte sup faro iz, Portalámparas interm dl iz, Lámpara intermitente dl iz	1,00	506,81			506,81
2678982	Faro dr Incluye: Lámpara largo alcance faro dr, Jgo reparación faro dr, Portalámparas interm dl dr, Lámpara intermitente dl dr	1,00	506,81			506,81

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🛠️ 321131 (L)	Ajustar Faro iz / Ajustar Faro dr	0,10 h	25,00			2,50
+ 321155 (L)	Sustituir Faro iz					
T1 🛠️ 321161 (L)	Desmontar y montar Faro iz / Desmontar y montar Faro dr	0,10 h	25,00			2,50
NI 321131 (L)	Ajustar Faro iz / Ajustar Faro dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🛠️ 321155 (L)	Sustituir Faro iz	0,10 h	25,00			2,50
NI 321131 (L)	Ajustar Faro iz / Ajustar Faro dr					
NI 321151 (L)	Desmontar y montar Faro iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🛠️ 321155 (L)	Sustituir Faro dr	0,10 h	25,00			2,50
NI 321131 (L)	Ajustar Faro iz / Ajustar Faro dr					
NI 321151 (L)	Desmontar y montar Faro dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
🚩 T2 🛠️ GtT7410L	Verificar Freno puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
🚩 T2 🛠️ GtT81050	Pulir Paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2 🛠️ TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	25,00			5,00
+ 321155 (L)	Sustituir Faro iz					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
🍪 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
🍪 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
🍪 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
🍪 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
🍪 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.013,62 €	Subtotal Horas MO	20,00 €	Subtotal Horas MO	113,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,80 h)	20,00 €	Subtotal M.O. (4,55 h)	113,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	20,00 €	Total mano de obra	113,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.013,62 €			Subtotal material	169,17 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.013,62 €			Total del material	169,17 €
				Total sin descuentos	282,92 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	282,92 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.013,62 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	20,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	282,92 €	Base del impuesto	1.316,54 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.316,54 €	IVA (21%)	276,47 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.593,01 €
				Total	1.593,01 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0	TRANSMISION TRACCION DL LHD - DR0A0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD	LLANTAS ALE 6.5JX17" MODELO 2 - D2YBV0
LLANTAS SIN RUEDA DE REPUESTO - D17AA5	FRENOS SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR - FBAAC0
INYECCION MULTIPUNTO 999CC 92KW (125) - B7JA/B7JB	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - BLHAB0
EQUIPO MECANICO HÍBRIDO GAS/ELECTRICIDAD - GBVAZ0	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - AC0C0
VOLANTE Y MANDOS FUELLE PALANC BLANDO C/COSTURA - CAFAK0	AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAB0
ASIENTOS COND C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWRAD0	ASIENTOS ACOMP C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWSAD0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0	ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - B5WAL0	ASIENTOS PREMIUM
INSTRUMENTACION PUERTAS S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO - CBGAA5	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS SISTEMA CONFORT - B2CAF0
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - CAEAB0	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC TR SECUENCIAL - B2DAG0
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0	SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA - BSBAA0
SEGURIDAD PAQUETE DE SEGURIDAD 2 - CN7AP0	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRIKA - IEXAB0
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP - B5JA10	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 7 ALTAVOCES - IDBAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - HJCA00
ADAS SISTEMA INFORMACION TRAFICO - ICEGD0	ACCESORIOS OPCION FUMADORES - J3CAB0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION C/LED - JCBAM0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	LUCES FAROS ANTINIEBLA - JBKAB0
GENERALES PARAG DL C/REJILLA COL CARROC - CLFBB0	GENERALES PARAGOLPES BITONO
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO - BMLA20	CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0
CRISTALES PAQUETE VENTANILLAS 8 - B2KAJ0	TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSHC0
FECHA FABRICACIÓN 07/09/2020	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS	CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - B2RAP0
CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - B3MAC0	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084
MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65	GENERAL CAMBIO MANUAL - TRBH4
GENERAL SERIE 50 - VSDJ0	ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO - HNSAA5
ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAA5	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - HLLAA5
VARIANTE CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL - FLNAA5	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154643.jpg



20251209_154656.jpg



20251209_154750.jpg



20251209_154739.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154834.jpg



20251209_154831.jpg



20251209_154752.jpg



20251209_154826.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154731.jpg



20251209_154741.jpg



20251209_154800.jpg



20251209_154805.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154810.jpg



20251209_154817.jpg



20251209_154645.jpg



20251209_154704.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154803.jpg



20251209_154755.jpg



20251209_154524.jpg



20251209_154453.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154611.jpg



20251209_154604.jpg



20251209_154521.jpg



20251209_154532.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154547.jpg



20251209_154508.jpg



20251209_154633.jpg



20251209_154443.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154514.jpg



20251209_154540.jpg



20251209_154529.jpg



20251209_154500.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154459.jpg



20251209_154528.jpg



20251209_154456.jpg



20251209_154517.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600920	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:47:07	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:55:43	Matrícula	1741-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LL63329		



20251209_154505.jpg



20251209_154614.jpg