Voertuig rapport

Taxatiedatum: 29-09-2026

Renault Clio 0.9 TCe Limited
2017 - 66 kW / 90 PK - Benzine - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	VF15R240A56436403
Eerste registratie	27-01-2017
APK geldig tot	24-07-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	79.370 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	29-09-2026
Definitieve kilometerstand	79.370 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Ne
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	898
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	94
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	66 kW / 90 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	79.370 km	Nee

Opties & accessoires 9

Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	66285
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2022

Schades (31)

Schade exterieur - Spiegel links




Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom



Soort schade
Gebroken
Oplossing
Anders

Omschrijving
Ontzet, koplamp zit ook erg losjes.

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Spatbord randje met de deur.


Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Slijtage
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom




Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Rechtsvoor




Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Compleet gebroken, en kapje manco.

Schade exterieur - Achter




Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter




Soort schade
Scheur
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Diffuser.

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Wielkuip ontzet.

Schade exterieur - Voor





Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Klein breukje, en de complete steun van de bumper is gebroken.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Slijtage
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Koplamp zit erg los aan de auto.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Deurgreep.

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen


Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Vloermat bestuurderskant voor manco.


Technische schade - Technisch



Soort schade
Geluid
Oplossing
-

Omschrijving
Geen originele radio/scherm.

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Verschillende dikke stroomkabels los in de kofferbak, wel aangesloten op het chassis.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-







Omschrijving
Accu wordt niet geladen, multiriem ligt eraf. Meerdere storingen hierdoor op het dashboard.

Exterieur opmerking	18 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	3 gemelde schade	-
Interieur opmerking	6 gemelde schade	-
Technisch opmerking	4 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-12-2016		Importeur
27-01-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
29-01-2024		Particulier
24-05-2024		Lease
11-07-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
24-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterspoiler | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | audio-navigatie full map | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitentemperatuurmeter | centrale vergrendeling met afstandsbediening | chroom delen exterieur | cruise control | DAB | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | hill hold functie | hoofdsteunen anti-whiplash | LED dagrijverlichting | lederen versnellingspook | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor | mp3-speler | multimedia-voorbereiding | parkeersensor achter | passagiersairbag | start/stop systeem | stuur leder en multifunctioneel | stuur verstelbaar | zij airbag(s) voor

Extra foto's







