DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	09/05/2024	Color	Kult Yellow
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	38 137 km
Modelo	Astra 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque











Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/45/17 Verano 4.4 mm



Michelin 225/45/17 Verano 4.5 mm



Michelin 225/45/17 Verano 5.0 mm

Michelin 225/45/17 Verano 5.2 mm

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

10



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

14

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

15

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio.Debido a su ubicación, no es posible realizar las fotografías correctamente.