




Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: 073226

Kundendaten	Auftraggeber		Telefonnummer	
	Fahrzeughalter / Leasingnehmer		E-Mail	
	Straße			
	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
	Umsatzsteuer nein		§25a ja	
		Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ T6 California California Ocean		Modell 2.0 TDI EU6, Ocean, 2015 - 2018			
	VIN WV2ZZZ7HZJH073226		Aufbau Motorcaravan		Anzahl Türen 4	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 0603/BTG	
	Kennzeichen BI B8809	Erstzulassung 07.12.2018	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 150 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 04/26
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	Energieeffizienzklasse keine Angabe			CO ₂ -Emission (g/km) 180 (NEFZ)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 114.510 km	max. km-Stand bei Übergabe 114.510 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 11/25	Letzter KD (km) 109.057 k..	
	Farbe Weiß	Lackierung Uni normal	Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) k. A.			
	Scheckheft Nicht vorhanden	Scheckheft Bemerkung Digitaler Service lag bei der Besichtigung nicht vor						
	Polster Sitzbezüge in Stoff, De..	Polsterfarbe Moonrock	Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro 6			
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	2. Batterie Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Armaturentafel Komfort Außenspiegel konvex, rechts Betriebsschalter 12V und 230V Wechselrichter Campingtisch Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrwerk 17´ Fensterheber elektrisch Funkschlüssel (2) klappbar Handschuhfach abschließbar Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufen.. Karosserie/Aufbau: Motor Caravan Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + L.. Küchenblock Markisenleisten schwarz Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Schubladen unter Dreiersitzbank Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar Sonnenschutzrollo / Gardinen im Fahrerhaus Start/Stop-Anlage Motor Türablagekasten vorn Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I.. Zuziehhilfe Schiebetür rechts		Abdeckung Schiebetürleiste Anti-Blockier-System (ABS) Aufstelldach elektro-hydraulisch betätigt Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf.. Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich Doppeltonfanfare Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor.. Fliegengitter Schiebefenster links Getriebe 6-Gang Heckklappe mit Verglasung Innenraumfilter: Pollenfilter Karosserievariante: Aufstelldach Kompressor-Kühlschrank Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI Radstand 3000 mm Reifenkontroll-Anzeige Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü.. Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo.. Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit.. Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fa.. Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterie.. Wärmeschutzverglasung Zul. Gesamtgewicht 3,08 t		Airbag Beifahrer abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel asphärisch, links Ausführung: BlueMotion Technology Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasun.. Frontscheibe Verbundglas getönt Haltegriffe A-Säulen Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kindersicherung an den Schiebetüren Kraftstofftank: 70 Ltr. Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Multifunktionsanzeige Plus Raucher-Paket Rußpartikelfilter Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit.. Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzban.. Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltu.. Stoßfänger in Wagenfarbe Wegfahrsperre (elektronisch) Zuziehhilfe für Heckklappe
	Sonderausstattung:				
	Ablagen: Ablagenetz in der Aufstiegsöffnung .. Anschluss für Außendusche Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. Fußmatten Fahrerhaus: Velours Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic Markise seitlich, Beifahrerseite (Gehäuse und.. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..		Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dyna.. Audio-Navigationssystem Discover Media Plu.. Bettverlängerung mit Polsterauflage (Komfort) Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und .. Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Mobiltelefon Schnittstelle Comfort Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..		Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Einbauschränke White Wood Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent .. Innenbeleuchtung Camper Komfort Plus LM-Felgen 8x18 (Toluca) Scheinwerfer und Heckleuchten LED Wertfach
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 05.08.2026 - Gültig bis 114510 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
   L R					

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand
Flüssigkeiten - Motorölverlust - prüfen (Kostenausweitung möglich) Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern. Schiebetürverkleidung - Kratzer - SR Seitenwandverkleidung - Kratzer - SR Steuergerät Aufstelldach - Fehlfunktion - erneuern (Drehknopf ohne Funktion) Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	255/45 R18 103H	5,00 mm (Hankook)	5,00 mm (Hankook)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/45 R18 103H	7,00 mm (Hankook)	7,00 mm (Hankook)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			k. A.

Endbetrag
Optischer Zustand Technischer Zustand Endbetrag (Netto) 19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	
	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6 California California Ocean

Auftr.-Nr: 073226

VIN: WV2ZZZ7HZJH073226

Kilometerstand: 114.510 km


Erstzulassung: 07.12.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6 California California Ocean

Auftr.-Nr: 073226

VIN: WV2ZZZ7HZJH073226

Kilometerstand: 114.510 km

Erstzulassung: 07.12.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Flüssigkeiten - Motorölverlust - prüfen (Kostenausweitung möglich)



Flüssigkeiten - Motorölverlust - prüfen (Kostenausweitung möglich)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert (optischer Schaden)



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert (optischer Schaden)




Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Tür hinten rechts - Delle - entfernen



Tür hinten rechts - Delle - entfernen



Stoßfänger vorne - Steinschlag - smart Repair



Schiebetürverkleidung - Kratzer - SR



Schiebetürverkleidung - Kratzer - SR



Steuergerät Aufstelldach - Fehlfunktion - erneuern



Seitenwandverkleidung - Kratzer - SR