

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Luxe Energy
2018 - 92 kW / 125 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF1FL000X59989752
Eerste registratie	12-02-2018
APK geldig tot	11-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	235.756 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	11-06-2026
Definitieve kilometerstand	235.756 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	159
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 92 kW / 125 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 235.756 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 10

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Armsteun voor	Cruise control	Dubbele cabine
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Parkeersensoren	Trekhaak		

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2023

Schades (24)

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Storing airbag

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Motorstoring, beperkt motorvermogen tijdens proefrit

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Stuurwiel staat naar links tijdens rechtuit rijd

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

4x velg roestig

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geleiderail roest en gaat stroef

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes en krassen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deuken laaddeure

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bevestiging trekhaakstekkerdoor met hout hersteld

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stuurwiel slijtage

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 7 gemelde schade -

Technisch opmerking 5 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
02-02-2018		Importeur
12-02-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
12-08-2023		Autobedrijf
21-08-2023		Autobedrijf
18-10-2023		Autobedrijf
19-10-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
11-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun achter
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- buitentemperatuurmeter
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lederen versnellingspook
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte
- zonnescerm achterraut

Extra foto's

