

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	193	----	----	8.4	----	----
Extra-urban conditions	142	----	----	6.2	----	----
Combined	160	----	----	7.0	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	265	----	----	11.7	----	----
Medium	198	----	----	8.7	----	----
High	169	----	----	7.4	----	----
Extra High	197	----	----	8.7	----	----
Combined	197	----	----	8.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
(EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO.30: A1 max 1571##NO.30: A2 max 1620##

NO 16.2.: With trailer Axle 2:15 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49:##205/60 R16 96H XL#6,5JX16 ET33;##215/60 R16 95H#6,5JX16 ET33;##215/6
0 R16 95V#6,5JX16 ET33;##225/45 R18 95W XL#7,5JX18 ET35;##225/50 R17 98H XL#7,0J
X17 ET40;##225/50 R17 98V XL#7,0JX17 ET40;##225/50 R17 98H XL#7,0JX17 ET39;##225
/50 R17 98V XL#7,0JX17 ET39;##205/60 R16 96H XL M+S#6,5JX16 ET33;##225/50 R17 98
H XL M+S#7,0JX17 ET40;##225/50 R17 98H XL M+S#7,0JX17 ET39;##

EC Certificate of Conformity

046CC0145654



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
0.2. Type: 7N
Variant: DJKAX0AF
Version: FD6FD62E0274BIN7SE1CA
0.2.1. Commercial name: ALHAMBRA
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-PQMIXZZ_A0_0526-WVW-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-7N0_0V_0266_000-WVW-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 01-VSS-715W_7N_DJKA_FD6_0_A_1_5-000
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ250_6F_17_027-WVW-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00222_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-7N_APW_D_AQAIB-WVW-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
Autovía A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the left or right B-pillar, glued or bonded
Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative:

- 0.10. Vehicle identification number: VSSZZZ7NZPV501982
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-10-09

conforms in all respects to the type described in approval e1*2007/46*0402*32 issued on 2022-07-27 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-10-09

Martorell, 2022-10-09

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZ7NZPV501982

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1 Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2920

4.1. Axle spacing [mm]: 2920

5. Length [mm]: 4854

6. Width [mm]: 1904

7. Height [mm]: 1723

13. Mass in running order [kg]: 1811

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1924

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2480

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1220 / 1310

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination 4280

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: -----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1800

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 100

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DJK

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1395

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 110.00 / 5000

27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

28.1. Gearbox ratios:

28.1.2. Final drive ratio:

Total gear ratios:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29. Maximum speed [km/h]: 198

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1557 / 1606

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 225/45 R18 95W XL / 7.5JX18 ET35 / C / C1

Axle 2: 225/45 R18 95W XL / 7.5JX18 ET35 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AF

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 7

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 75.80 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 67.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind:

47.1.1. Test mass [kg]: 2021

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
155.959407	0.805000	0.038048

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
	274.4	17.5	14.7	22.4	-----	-----	0.0600	1.24E10
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if

NO _x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
Complete RDE trip: 60.0	6.00 E11
Urban RDE trip: 60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 13 : Bordmappe




Bild 14 : 1xFahrzeugschlüssel fehlt




Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 18 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Felge vorne rechts, verschrammt (Glanzgedreht)



Bild 22 : Felge vorne rechts, verschrammt (Glanzgedreht)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.03.2023	Letzte Zulassung	20.03.2023
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Alhambra 1.4 TSI S&S DSG OPF FR-LINE
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ7NZPV501982
HSN / TSN	7593 / AFJ	Schlüssel-Nr.	10191759
Km-Stand abgelesen	30628	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 W	Continental / SportContact 5 FR	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 W	Continental / SportContact 5 FR	S / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 W	Continental / SportContact 5 FR	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 W	Continental / SportContact 5 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag Fahrer u. Beifahrerseite, Airbag: Knieairbagsystem auf der Fahrerseite, Airbag: Kopf-Airbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar mit Umfeldbeleuchtung,, Außenspiegel in Atom Grau, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung, Blinkleuchten in LED Technik seitlich in den Außenspiegeln integriert, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen Interieur, Dachreling in silber, Elektronische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumboden, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 6-Gang DSG, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, dreifach in der 2. Sitzreihe, Innenleuchte vorne und hinten mit Abschaltverzögerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenbeleuchtung, Instrumenteneinsatz, Kindersicherung elektrisch für die hinteren Türen, Klimaanlage "Climatronic" mit 3 Klimazonen, Komfortblinker, Kopfstützen (2) vorne in Höhe einstellbar, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktionsbedienung, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige mit farbigem Display, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion, Ottopartikelfilter, Paket: Alcantara, Paket: Chrom-Paket, Paket: Raucher-Paket, Paket: Winter-Paket, Polster: Sitzbezüge in Alcantara/Lederoptik, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 7,5 J x 18 "Akira" in Atom Grau, Rückfahrkamera, Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Schiebetüren hinten links und rechts, Schlüsselloser Schließ- und Startsystem Kessy, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunktautomatik hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik vorn, höhenverstellbar, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umlegbar, Sitze: Fahrersitz mit Lehneneinstellung elektrisch, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Taschenhaken im Gepäckraum, Totwinkelassistent, Türeinstiegsleisten vorne, Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Warnleuchte für nicht geschlossene Türen und Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Licht: Bi-Xenon mit Kurvenlicht, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PA8	Airbag: Seitenairbags hinten
WGR	Anhängevorrichtung, schwenkbar mit elektrischer Entriegelung
PAC	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h
PTC	Dach: Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch
	Lackierung: Metallic-Lackierung
P31	Paket: Business COMFORT
PCP	Paket: Gepäckraum-Paket
PL4	Paket: Sitz-Paket
WD3	Paket: Technologie Paket
PB2	Radiozubehör: Außenantennenanbindung im Ablagefach der Mittelarmlehne
PMK	Radiozubehör: FullLink
PHB	Schiebetür links und rechts elektrisch betätigt inkl. sensorgesteuerte Öffnung der Heckklappe
P7A	Sitze: 7 Sitzer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.04.2026 bei Kilometerstand 30.569

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Felge vorne rechts, verschrammt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 21, 22)
2. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
4. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 16, 17)
5. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 15)

Fehlende Teile

1. 1xFahrzeugschlüssel