DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY7 SS172063	Date d'immatriculation	30/10/2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HG-745-JN	Odometre	21 816 km
Modèle	3008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF









Eléments amovibles

Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖


Documents techniques

Porte documents	✖
Manuel d'utilisation	✖
Carnets de bord	✖
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm





Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Panneau de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

15

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm