DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL8 PJK08405	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6797MHG	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	108 306 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	13/08/2026	Parque	CAMPA CARPIO		















Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**671,00€**