

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002428193  
**Besichtigt am:** 21.05.2026 13:40  
**Berichts-Nr:** 10651763  
**FIN:** VSSZZZKJ2RR154725

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Ibiza                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ANH            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 21.05.2024            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 34.194 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen             |
| <b>Farbe:</b>                       | Saphirblau            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Saphirblau            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 85 kW (116 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz          |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 631 Tag(e)    |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                    | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B                                       | Einton-Signalhorn                                                   |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"              | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| 4 Türen                                                                | Embleme                                                             |
| 6 Lautsprecher (passiv)                                                | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| 6-Gang-Schaltgetriebe "M6"                                             | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                      | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                               |
| Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA                                    | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung                                    | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Abwicklung Serie                                                       | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                              | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Ambientelicht Ausführung 1                                             | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                   | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Armaturentafel Standard                                                | Frontantrieb                                                        |
| Außenspiegel links, konvex                                             | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Außenspiegel rechts, konvex                                            | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C            |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend  |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe               | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Ausströmer                                                             | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Batterie 320A (49Ah)                                                   | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)                                      |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Berganfahrassistent                                                    | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                             | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Bordliteratur in Deutsch                                               | Handbremshebelgriff in Leder                                        |
| Bordwerkzeug                                                           | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Chrom-Paket                                                            | Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)                               |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                            | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
| Dämpfung hinten, Sport                                                 | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                             |
| Dämpfung vorn                                                          | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Dekor-Einlagen                                                         | Kältemittel R1234yf                                                 |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                  | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                             |
| Digitaler Radioempfang                                                 | Keine Aktionsausführung                                             |
| Drehstromgenerator 140 A                                               | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                  |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                        |
| Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung     | Kopfstützen vorn                                                    |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                  |
| ECO-Funktion                                                           | Kurzcheck                                                           |
| Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --     | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                  |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

|                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                          | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                          |
| Ledersportmultifunktionslenkrad                                           | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                        |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung                                                | Ohne Lichtassistent                                                              |
| Leichtmetallräder 7J x 17                                                 | Ohne Mittelarmlehne vorn                                                         |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                 |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                |
| Linkslenker                                                               | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                                           |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Ohne Sonderspezifikationen                                                       |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)                                         | Ohne Spurwechselassistent                                                        |
| Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)                                        | Ohne Überführungsausrüstung                                                      |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                              | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                           |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                 |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                            | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                    |
| Navigationsgerät-High                                                     | Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum                               |
| Navigationssystem                                                         | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)                     |
| Nebelscheinwerfer                                                         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                 |
| Nebelschlussleuchte                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                        |
| Nicht Heissland                                                           | Ohne zusätzliche Bereifung                                                       |
| Nichtraucherausführung                                                    | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                |
| Normalausführung                                                          | Optionsinfotainment (MIB3)                                                       |
| Normal-Lackierung                                                         | Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten    |
| Normalluftfilter                                                          | Pan-European-eCall                                                               |
| Normalsitze vorn                                                          | Pannen-Set                                                                       |
| Ohne 2. Batterie                                                          | Preisnachlass-Paket                                                              |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                            | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                         |
| Ohne Anhängavorrichtung                                                   | Radstand                                                                         |
| Ohne Applikationen                                                        | Rechtsverkehr                                                                    |
| Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                    | Regionscode " ECE " für Radio                                                    |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Reifen 215/45 R17 91W xl                                                         |
| Ohne besondere Farbausstattung                                            | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                           |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                        | Reifendruckkontrolle                                                             |
| Ohne CD/DVD für Navigation                                                | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                   |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                | SBBR-Leuchte in LED-Technik                                                      |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                               | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                                 |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger                                          | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                            |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                        | Scheibenbremsen hinten (Geomet D)                                                |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                  |
| Ohne Fußmatten                                                            | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                         |
| Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen                                 | Schriftzugsatz                                                                   |
| Ohne Heckspoiler                                                          | SEAT "Full LED"                                                                  |
| Ohne Individualeinbau                                                     | SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment |
| Ohne Ladeboden                                                            | SEAT Connect Plus - 3 Jahre                                                      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonderpreis  
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf  
Beifahrersonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home  
Funktion manuell  
Telefonvorbereitung für Handy  
Top-Sport-Ausstattung  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfand Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
Überhang hinten, kurz  
Variante  
Version Standard plus  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Winterpaket  
Wired & Wireless App-Connect  
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung  
ohne Safesicherung  
Zierleisten Standard



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil    | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung |
|----|------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Heckklappe | Delle(n)                                    | Kaltdrücken         |
| 2  | Karosserie | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfängerspoiler vorne | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                     |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                     |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                     |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ2RR154725

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651763  
vom: 21.05.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar



3x Dellen



2 - Karosserie - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Kotflügelisolierung Links Marderbiss



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

