

Ford

VIN: WF0AXXWPMAHM72514



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	14/06/2014	25730 km
Farbe	Jahr	Polster
Blazer-Blau	2016	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
SUV	PKW	1498 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	88 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
002	Stoßfänger / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren



003

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



004

Tür / Hinten Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel



005

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Kratzer

Akzeptabel



007

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



008

Türeinstieg / Hinten Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☒ Ersatzschlüssel
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	235 / 55 / 17 / Winter	8.2 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	235 / 55 / 17 / Winter	8.2 mm
Hinten Links	MICHELIN	235 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5.6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	235 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5.4 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad




Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Abgewetzt



Tür / Hinten Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Rechts / Abgewetzt