

Fiat

SCUDO L2 1.5D 120CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VXFVBYHRMP7850682



Descripción

Matrícula 8757MKP	Fecha de matriculación 29/09/2023	Kilometraje 92139 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 3	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1499 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 88 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
01/06/2026

Fecha de peritación aprobada
02/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Neumático / Delantero Izquierdo Símbolo de velocidad : T / Marca de neumáticos : WEST LAKE / Ancho : 215 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgastado	Sustitución
002	Salida de aire / Delantero Izquierdo	Roto	Sustitución



003 Travesaño de la puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



004 Junta de marco de puerta / Trasero

Roto

Sustitución



005 Junta de marco de puerta / Trasero Derecho

Faltante

Sustitución



006 Junta de entrada de puerta / Trasero Derecho

Roto

Sustitución



007 Asiento / Delantero Derecho

Quemadura

Smart repair









008 Parabrisas / -

Rayado

Aceptable



009	Guarnecido del paso de rueda / Delantero izquierdo	Roto	Sustitución
			
010	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
011	Spoiler / Delantero	Abolladura	Reparar
			
012	Aleta / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar
			
013	Estribo / Izquierda	Abolladura	Reparar
			
014	Puerta / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar
			
015	Panel lateral / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar



016 Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



017 Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



018 Panel lateral / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



019 Estribo / Derecha

Abolladura

Reparar



020 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



021 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



022	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Ralladura	Pintar
024	Guarnecido del paso de rueda / Delantero Derecho	Roto	Sustitución
025	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
026	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 65 / 16 /	3 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	215 / 65 / 16 /	3 mm
Trasero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 65 / 16 /	5 mm
Trasero Derecho	WEST LAKE	215 / 65 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Neumático / Delantero izquierdo / Desgastado



Salida de aire / Delantero izquierdo / Roto



Travesaño de la puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Travesaño de la puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Junta de marco de puerta / Trasero / Roto




Junta de marco de puerta / Trasero Derecho / Faltante



Junta de entrada de puerta / Trasero Derecho / Roto



Asiento / Delantero Derecho / Quemadura



Parabrisas / - / Rayado



Guarnecido del paso de rueda / Delantero Izquierdo / Roto



Paragolpes / Delantero / Rayado



Spoiler / Delantero / Abolladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Estribo / Izquierda / Abolladura



Estribo / Izquierda / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura




Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura




Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho / Abolladura




Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Estribo / Derecha / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Guarnecido del paso de rueda / Delantero Derecho / Roto



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura