

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002423600
Besichtigt am:	06.05.2026 11:22
Berichts-Nr:	10556257
FIN:	WAUZZZGE6NB029756

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BVN
Erstzulassungsdatum:	07.04.2022
Laufleistung:	112.254 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	370 kW (504 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/spezifische Farbe
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Doppelton-Signalhorn
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Aggr.0EF.C und 0EF.D
adaptive air suspension sport	Elektro-Motor Systemleistung 370KW Grundmotor ist: T95/N21/T20/N20
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Embleme
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Erhöhte Heizleistung
Ambiente-Lichtpaket plus	e-tron Ladesystem kompakt
Antriebssystem BEV	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugladekabel
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi music interface	Folienbeklebung
Audi pre sense basic	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 14
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Ausstattung Welt	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Basis	Individualeinbau Audi Sport mit gesonderter Verrechnung
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 32A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedienelemente in Leder schwarz Audi exclusive	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz matt	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Karosserieform Variante 2
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bremssättel orange lackiert, 19 Zoll	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachreling schwarz	Kofferraumbodenmatte
Datenmodul Europa	Komfort Standklimatisierung
Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur	Komfortmittellarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	

Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Optikpaket schwarz
Ladedose CCS Typ 2	Panorama-Glasdach
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Progressivlenkung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	quattro
Leder Valcona mit S-Prägung	Räder Audi Sport, 5-Arm-Interferenz, titangrau, glanzgedreht, 10,5Jx22, Reifen 285/35 R22
Lederausstattung Audi exclusive	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 9,5Jx20, Winterreifen 255/50 R20
Linkslenker	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Rechtsverkehr
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Regionscode " ECE " für Radio
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Reifen 285/35 R22 106Y xl
Mit Multifunktionskamera	Reifendruck-Kontrollanzeige
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifenreparaturset
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Nichtraucherausführung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
o.b.Abgas	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Car2X	Serienqualität
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Feuerlöscher	Servoschließung für die Türen
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitslenksäule
Ohne Head-up-Display	Sitzbelegungserkennung
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sondersteuerung I/VP
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Kompensor	spezielles Typschild EU
Ohne Luftqualität-Paket	Sportsitze vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent
Ohne Nachtsichtsystem	Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent und kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Steuerungsnummer 8
Ohne Sonnenschutzrollo	Stoßfänger S-Modell in Volllackierung
Ohne Spurwechselassistent	Tagfahrlicht
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Typprüfand Deutschland
Ohne Trennwand	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Variante " S "
Ohne Wandhalterung	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	285/35 R 22 106 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE6NB029756

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

