MACADAM

Matrícula:	**0791-LZX**	Kilometraje:	**95221**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**ZARPAGBX5N7D54487**	Fecha de puesta en circulación:	**26/08/2022**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**ALFA ROMEO**				
Modelo:	**Stelvio**			Fecha de peritación:	**11/09/2026 1:00:00**
Versión:	**2.2 Diesel 118kW (160cv) SUPER RWD todoterreno 118kW 5P automática**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Todocamino**				
Caja:	**Automático**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**235/60 R 18 107 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**235/60 R 18 107 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**235/60 R 18 107 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**235/60 R 18 107 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **235/60/18/107 V**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**	GPS Gran pantalla color	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**			Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**			Volante multifunciones	**Sí**
Núm asientos	**5**			Volante de cuero	**Sí**
Núm reposacabezas	**5**			Reposabrazos central DEL	**Sí**
Núm llaves	**2**			Bandeja de maletero	**Sí**
Núm llaves mando a distancia	**2**			Radar parking DEL	**Sí**
Color carrocería	**Gris Oscuro**			Radar parking TRAS	**Sí**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**			Radio multimedia	**Sí**
Kit de reparación	**Sí**			Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Ficha Ténica	**Sí**			Documento de matriculación	**No**
Categoría	**Turismo**				
Segmento	**Segmento 05**				

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Tapizado Asiento Del IZ Roto Reemplazar




Guarnic Tapa Tras Rayado Reemplazar




Aleta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Iz Rayado Aceptable




Base de retrovisor ext Iz Roto Reemplazar




Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar






Puerta Delant Dr Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Dr Rayado Reparar + Pintar




Moldura Parachoques Tras Ctro Rayado Reparar + Pintar





Paragolpes Tras Rayado Reparar + Pintar




Neumáticos Sin Daños Control








