



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	DN-P1 497
Berichtsnummer :	0000000929140-DE968		
Referenznummer:	31212693		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH6G17GNL057098	Laufleistung abgelesen:	40859 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.07.2026 52249 Eschweiler
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	40660 / 15.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I & ZB II
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/40/R18/92W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/40/R18/92W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/40/R18/92W 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/40/R18/92W 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Ausstattung GT • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm) • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistentz-System: Ausstiegswarnung (SEW) • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistentz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Auspuffanlage mit Klappensteuerung • Außenspiegel elektr. anklappbar • Unterschiedspiegel heizbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Bremssättel rot • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Diebstahl-Warnanlage • Einparkhilfe vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistentz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistentz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistentz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung • Fahrassistentz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken) |
|---|--|

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/40 R18 „W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Track-Rot Metallic
- Soundsystem JBL Premium
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen