

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	36346
Marca:	CITROEN	Modelo:	C4 Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	03/11/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD Michelin 195/60/R18 96H 4,5 mm //Neumatico DI Michelin 195/60/R18 96H 4,3 mm //Neumatico TD Michelin 195/60/R18 96H 5,3 mm //Neumatico TI Michelin 195/60/R18 96H 5,4 mm //

**DAÑOS**

Elemento	PARAGOLPE S .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF .NIVEL 3





Elemento	PARAGOLPE S .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF .NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



FOTOS GENERALES











