

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZX SY507271	Erstzulassung	27.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	25 641 km
Modell	DS 7 BlueHdi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	377,91€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	371,62€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	02-2025	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		