

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466105
Besichtigt am:	28.04.2026 15:07
Berichts-Nr:	10636175
FIN:	WAUZZZF50NN007087

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Cabrio/Roadster
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BUV
Erstzulassungsdatum:	24.06.2022
Laufleistung:	42.853 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Verdeck schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Dachreling, Entfall
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E	Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
advanced	Einparkhilfe plus
Akustikverdeck vollautomatisch	Einsatz für bleifreie Betankung
Akzentflächen schwarz matt	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Fahren	Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Parken	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Audi adaptive cruise control	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Schlüssel	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Ganzschutthaube (System Konfektionshaube)
Audi pre sense rear und basic	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi Soundsystem	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Glanzpaket
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Halteassistent
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Cabriolet	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze	Ohne integriertes Mautsystem
Klarglas	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
Kofferraumbodenmatte	Ohne Kompensor
Komforteinstieg	Ohne Ladeboden
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortpaket Sitze	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortpaket Spiegel	Ohne Sonnenschutzrollo
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfraumheizung vorn	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus.Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ottomotor
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	PKW-Ausführung
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	quattro
Linkslenker	quattro mit ultra Technologie
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 265/30 R20
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Räder, 5-Parallelspeichen, 8,5Jx19, Winterreifen 255/35 R19
Mild-Hybrid	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen 265/30 ZR20 94Y xl
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
N.N.N. Ausführung 1	Reifenreparaturset
Navigationspaket	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Ohne AdBlue-Tank	Rücksitzbank mit Ablageschale im Sitz
Ohne Anhängervorrichtung	S tronic
Ohne Beleuchtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Seitenairbags vorn
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Frontspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Garagentoröffner	Sitzbelüftung vorn
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne Heckspoiler	Smartphone Interface mit USB hinten

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Windschott
Winterpaket

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/30 R 20 94 (Y)	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/30 R 20 94 (Y)	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/30 R 20 94 (Y)	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/30 R 20 94 (Y)	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	255/35 R 19 96 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Türverkleidung hinten rechts	Riss	Smart Repair Leder
3	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.000,00
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 8.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 14.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	560,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	401,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	233,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF50NN007087

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich




2 - Türverkleidung hinten rechts - Riss - Smart Repair Leder



3 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren

