

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en) :e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoimnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 2.02 g/km LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
Niedrig Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Hoch 174 g/km
Mittel 130 g/km
Hoch 114 g/km
Mittel 142 g/km
Hoch 135 g/km
Hochstwert
Kombiniert
Gewicht. kombiniert C02-Emissionen
WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol
Niedrig Mittel
Hoch
Hochstwert
Kombiniert
Gewicht. kombiniert
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite innerorts
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5.
Nr.: 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

30. 1.: (*) 1560 mm
30. 2.: (*) 1547 mm
07.: (*) 1576 mm
35: (*) 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 32
35: (*) 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 35
35: (*) 215/55 R18 (95)H, 7.00 J 18 - 35
:Nein
Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter
Fahrzeug ausgestattet mit 24Ghz
Abstandsradar



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN317797 WURDE ERSTELLT

046CC0127048



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : RENAULT
0.2. Typ : RJB
Variante : H42
Version : NOBUABJA5300
: CAPTUR

0.2.1. Handelsbezeichnung :
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :
0.2.3.4. Kennung der Fahrvorstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)
0.2.3.5. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
0.2.3.6. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :
0.2.3.7. Kennung der Fahrzeugklasse : M1
0.4. Fahrzeugklasse :
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

IP-JBAINOPDMSA_002-VF1-1
AT-JBA_1332P_0_001-VF1-1
2-VF1-E38
RL-JBADMSB_300_000-VF1-1
EV-JBAH5H48C16_000-VF1-1

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : An der rechten B-Saeule angebracht

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : An der rechten B-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VF1RJ00268751349
0.11. Fahrzeugherstellungsdatum : 04/04/2022

mit der erteilten Genehmigung vom : e2*2007/46*0684*16
: 04/03/2022
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuers das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann : Rechtsverkehr
: Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

07/06/2022

Leiter der Abteilung Homologation



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Einstieg hinten links eingedellt und verkratzt




Bild 14 : Einstieg hinten rechts eingedellt und verkratzt




Bild 15 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 16 : Spoiler Stoßfänger hinten verkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4536951
Hersteller	Renault
Model	Captur
Variante	R.S. Line TCe 140 MHEV
Listenpreis	27.521,00
VIN	VF1RJB00268751349
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M Q4469

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4536951** 30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108424	30.06.2023	Fahrerseite Tür hinten	3.584,05

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn links
- Kotflügel links
- Tür hinten links
- Seitenwand links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.06.2022	Letzte Zulassung	30.06.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Captur TCe 140 EDC GPF
Türen	5	Sitzplätze	R.S. LINE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00268751349	HSN / TSN	5
Schlüssel-Nr.	40442976	Km-Stand abgelesen	3333 / BOK
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	38458
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	Hybr.Benzin/E
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Felgen		1332
	N1 I		Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	ROUGE NNP + NOIR GNE		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags, Armaturenbrett in Carbon Optik, Außenspiegel in Dachfarbe, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Schwarz, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, Doppelter Laderaumboden, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung LED vorne und hinten (2 + 3 Spots), Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten in C-Form, Lackierung: Zweifarbi-uni-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Mittelkonsole freischwebend, Mittelkonsole mit 2 offenen Becherhaltern, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: AUSSENLOOK-PAKET R.S. LINE Design, Paket: Innenlook R.S. LINE, Paket: R.S. LINE Signature-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung R.S. LINE in Schwarz, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" R.S. LINE, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht LED, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten und Unterfahrschutz mit "RENAULT SPORT" Schriftzug, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperre, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
REPNTC	Außenspiegel in Black-Pearl-Schwarz Dachreling in Chrom Digitales Tachodisplay 10-Zoll
2TON	Lackierung: Zweifarbi-Metallic-Lackierung
SGACHA	Sitze: Sitzheizung für Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 22.04.2026 bei Kilometerstand 36.351

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg hinten links eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 13)
2. Einstieg hinten rechts eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten verkratzt, (Bild 15)
Spoiler Stoßfänger hinten verkratzt, (Bild 16)