Informe de tasación



PEUGEOT 208

208 1.2 Puretech S&S Allure 100

VIN	VR3UPHNEKN5925867
Primera matriculación	1/3/2023
Kilometraje del vehículo	57.255 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	25/9/2026 14:19:03	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	1/3/2023
Modelo	208	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VR3UPHNEKN5925867	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior



2 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Techo

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**



13 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales
















