

Dati Perito

Dati Perito - Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 17/02/2026 10:14	Targa	Km 45929	Danni Totali
--	-------	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca MAZDA	Modello CX-60 dal 2022	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 27.03.2023
----------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca MAZDA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Luogo perizia: TCA - Via Ceresa, 15, Villa Santa Lucia - Sacchi (FR).
Riserve su danni non rilevabili per veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica

Pneumatici

Marca Anteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
--------------------------	----------------------	--------------------

Marca Posteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
---------------------------	----------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera: €

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Service scaduto Pneumatici ant marca Nexen
-----------	---

Elettriche / Elettronico	Descrizione:
--------------------------	--------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
3	Porta post. sx	Ammaccatura	€
4	Porta ant. sx	Ammaccatura	€
	ESTERNI	Sporca	€
7	N.4 disco ruota in lega	Graffio	€
8	Calotta retrovisore est dx	Graffio	€
9	Modanatura porta post sx	Graffio	€
10	Paraurti ant	Graffio	€
11	Griglia ant	Graffio	€
12	Paraurti post	Graffio	€

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 17/02/2026 10:14	Targa	Km 45929	Danni Totali
--	-------	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca MAZDA	Modello CX-60 dal 2022	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 27.03.2023
----------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca MAZDA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Luogo perizia: TCA - Via Ceresa, 15, Villa Santa Lucia - Sacchi (FR).
Riserve su danni non rilevabili per veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.

Pneumatici

Marca Anteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
--------------------------	----------------------	--------------------

Marca Posteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
---------------------------	----------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera: €

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Service scaduto Pneumatici ant marca Nexen
-----------	---

Elettriche / Elettronico	Descrizione:
--------------------------	--------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
13	Modanatura arco passaruota ant sx	Graffio	
1	Cofano ant.	Nuc	
2	Porta ant. dx	Ammaccatura	
5	Modanatura inf. lat. paraurti post. sx	Rottura	✓
6	Modanatura inf. lat. paraurti post. dx	Rottura	1
14	Cavo modo 2	Usura	
15	Seconda chiave	Mancante	
		Totale	