







Opel Combo 1.5D L2H1 Standaard
2022 - 96 kW / 131 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	W0VEFYHZ3NJ697215
Eerste registratie	16-09-2022
APK geldig tot	14-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	223.655 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	12-06-2026
Definitieve kilometerstand	223.655 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	152
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	96 kW / 131 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	223.655 km	Ja

Opties & accessoires 7

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Airco
- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2027

Schades (13)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Deurvanger

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Deurvanger

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Hagelschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Homokineet hoorbaar bij optrekken

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-09-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
16-09-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
16-10-2024		Overig zakelijk
19-06-2025		Autobedrijf
19-06-2025		Autobedrijf
28-07-2025		Autobedrijf
29-10-2025		Lease
29-10-2025	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
14-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control		
dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	radio
start/stop systeem	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts

Extra foto's

