

# Renault

TRAFIC 2.0D 131CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1FL000171021069



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9321MHD	<b>Fecha de matriculación</b> 31/05/2023	<b>Kilometraje</b> 137195 km
<b>Color</b> Blanco	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 4	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Furgoneta	<b>Desplazamiento de motor</b> 1997 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 96 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa Hertz Malaga

**Fecha del encargo**  
20/05/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
21/05/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar
002	Indicador del sistema de frenado	Defectuoso	Comprobar



003 Parabrisas / -

Impacto

Sustitución



004 Faro / Delantero Derecho

Rayado

Smart repair



005 Paragolpes inferior / Delantero

Roto

Sustitución



006 Sensor de estacionamiento / Delantero Derecho

Faltante

Sustitución



007 Paragolpes superior / Delantero

Rayado

Pintar



008 Aleta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



009	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Rayado	Pintar
010	Puerta / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar
011	Panel lateral / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar
012	Panel lateral / Trasero izquierdo	Rayado	Pintar
013	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
014	Caja de carga completa / Trasero	Abolladura	Reparar
015	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar



016 Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



017 Moldura de extensión de alaeta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



018 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



019 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Sustitución



020 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Faltante

Sustitución



021 Puerta / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



022	Espejo retrovisor / Derecha	Roto	Sustitución
023	Asiento / Delantero Derecho	Quemadura	Sustitución
024	Neumático / Delantero Izquierdo Símbolo de velocidad : C / Marca de neumáticos : SAILUN / Ancho : 205 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgastado	Sustitución
025	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : C / Marca de neumáticos : SAILUN / Ancho : 205 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgastado	Sustitución

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	205 / 65 / 16 /	1 mm
Delantero Derecho	SAILUN	205 / 65 / 16 /	1 mm
Trasero Izquierdo	SAILUN	205 / 65 / 16 /	6.7 mm
Trasero Derecho	SAILUN	205 / 65 / 16 /	7 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Indicador de mantenimiento / Faltante



Indicador del sistema de frenado / Defectuoso



Parabrisas / - / Impacto



Faro / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes inferior / Delantero / Roto



Sensor de estacionamiento / Delantero Derecho / Faltante



Paragolpes superior / Delantero / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Caja de carga completa / Trasero / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho / Rayado



Moldura de extensión de aleta / Trasero Derecho / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Faltante



Puerta / Delantero Derecho / Rayado

