



Hyundai i20-BC3-2020:

N° Chassis:	NLHBN51GGPZ255663	Version:	HYUNDAI i20 / 2020 / 5P / Berline 1.0 T-GDI 100
1ère MEC:	10/05/2023	CV fiscaux:	HYBRID 48V Business DCT-7 TVU
Kilométrage inspection:	85475	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

185/65/15/88 H				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 35%	AVD	Bridgestone: 35%
	ARG	Bridgestone: 30%	ARD	Bridgestone: 25%
Profondeur de pneu AVG	6.0			
Profondeur de pneu AVD	5.9			
Profondeur de pneu ARG	6.3			
Profondeur de pneu ARD	6.7			
Taille de pneu AVG	185/65 R 15 88 H			
Taille de pneu AVD	185/65 R 15 88 H			
Taille de pneu ARG	185/65 R 15 88 H			
Taille de pneu ARD	185/65 R 15 88 H			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	255			
Marque de pneu AVD	255			
Marque de pneu ARG	255			
Marque de pneu ARD	255			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur Runflat	Oui Non
Intérieur, Tache, Nettoyer			
			
Garniture montant Mil G, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)			
			
Garniture porte ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)			
			
Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture			
			
Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)			
			
Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)			
			