

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002380488
Besichtigt am: 26.03.2026 11:17
Berichts-Nr: 10305871
FIN: WVGZZZCR9PD014750



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	10.02.2023
Laufleistung:	108.686 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lapiz Blue Metallic
Farbe Dach:	Lapiz Blue Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW

8 Lautsprecher

8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert

Abgasnorm EU6 AP

AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktion

Akustik-Paket Extra

Allradlenkung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientepaket für R-Line

Anhängevorrichtung elektrisch anklappbar inkl.

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

App-Connect

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse schwarz

Ausstattungspaket "Komfort"

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 580A (105AH)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle

Dachhimmel in Soul-Schwarz

Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 120-180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo

Elektronische Parkbremse

ergoComfort-Sitze vorn

Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-

Federung Standard

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden

Gepäckraumbodenbelag Standard

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung

Hinterachsgetriebe Basis

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen	Ohne Head-Up Display
Kühlergrill	Ohne integriertes Mautsystem
Kurzer Radstand	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lederpaket "Varenna" mit ergoComfort-Sitzen vorn, für R-Line	Ohne Ladekabel
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Nachtsichtsystem
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Mit connect Paket 3	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne hinten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Ohne zus. Dichtungen außen
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parkassistentenpaket
Navigationsgerät-Premium	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Premium"	Pedale in Edelstahl gebürstet
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radabdeckung Mitte
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist"	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 285/40 R 21
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anbausatz	Reifendruck-Kontrollsystem
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R
Ohne Batterieladegerät	R-Line Ausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dachreling	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schlechtwetterlicht
Ohne Feuerlöscher	Schloß-Sperrsystem
Ohne Garagentoröffner	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der
Gepäckraumklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und
äußeren Rücksitzplätze in Leder "Varenna", "R-Line"-Logo
vorn
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und
Vorwähluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in
Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
Suzuka 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R, Reifen 285/40
R 21
Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und
längs verschiebbarer Oberschenkelauflage
Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver
Klimatisierung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Nevada" in Schwarz (zusätzlich), 4
Leichtmetallräder 9 J x 20, Winterreifen 285/45 R 20 V
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
Zuziehhilfe für Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	285/45 R 20 112 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	285/45 R 20 112 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	285/45 R 20 112 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	285/45 R 20 112 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.699,22
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.699,22

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	229,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR9PD014750

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305871
vom: 26.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio