

27.04.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 243 PS / 178 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -NR 0432E	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHSJ01360
Vertrags-Nummer:	86752090	Erstzulassung:	31.03.2025
Internes KZ:	15231774	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 243 PS / 178 KW Elektrisch 0-Gang Automa

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 243 PS / 178 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	178 / 243	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	28
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1859	zul. Gewicht (kg):	2400

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86752090
Amtliches Kennzeichen: HD -NR 0432E
Übersicht erstellt am: 27.04.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 243 PS / 178 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86752090
Amtliches Kennzeichen: HD -NR 0432E
Übersicht erstellt am: 27.04.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 243 PS / 178 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0FXXWPMHSJ01360

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	23,305 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	14 Monat(e)
Type / Model	Kuga	Main inspection (Read from ZBI)	03/2028
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHSJ01360	Power / Engine displacement	111 kW / 2,488 ccm
First registration	31 Mar 2025	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	12/2025, 22,196 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext. edition	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R19 103V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R19 103V	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 106H	Michelin	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	225/65 R17 106H	Michelin	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Dec 2025
Protocol number: 43124001
Delivery date: 22 Dec 2025



Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Dec 2025
Protocol number: 43124001
Delivery date: 22 Dec 2025



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kuga	Mileage (Read)	23,305 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHSJ01360	First registration	31 Mar 2025

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was verified during the inspection by the undersigned.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 22 Dec 2025
 Protocol number: 43124001
 Delivery date: 22 Dec 2025



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.




Figure 24: Misc.



WF0FXXWPMHSJ01360

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	23.305 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	14 Monat(e)
Typ/Modell	Kuga	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2028
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHSJ01360	Leistung / Hubraum	111 kW / 2.488 ccm
Erstzulassung	31.03.2025	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2025, 22.196 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 103V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R19 103V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 106H	Michelin	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	225/65 R17 106H	Michelin	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP SE
76351 Linkenheim - Hochstetten Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.12.2025
Protokollnummer: 43124001
Anlieferungsdatum: 22.12.2025



Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP SE
76351 Linkenheim - Hochstetten Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.12.2025
Protokollnummer: 43124001
Anlieferungsdatum: 22.12.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kuga	Laufleistung (abgelesen)	23.305 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHSJ01360	Erstzulassung	31.03.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.12.2025
Protokollnummer: 43124001
Anlieferungsdatum: 22.12.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott