APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	VOLKSWAGEN
Model / version:	GOLF VIII
Vin:	WVWZZZCD3PW311056
Plate:	2DTN251
Mileage:	84628
SOH:	
First registration:	21/06/2023
Color:	deep black p

ADDITIONAL INFORMATION


Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?




DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES














































VIN INFORMATION

Radio	Radio avec système de navigation	7 haut-parleurs
Bluetooth	Transmission séquentielle	6 rapports
Blocage différentiel	Projecteurs à allumage automatique	Projecteurs à LED
Equipement Style	Entourage de vitres chromé	Matière : alliage
Lettre repère (J)	Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16
Largeur avant 7,0	Largeur arrière 7,0	Diamètre avant 16
Diamètre arrière 16	Hauteur avant 55	Hauteur arrière 55
Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V	Largeur avant 205
Largeur arrière 205	Climatisation arrière	Climatisation automatique 3 zones
Accoudoir central avant	Accoudoir central arrière	Finition intérieure chrome
Hybride essence	1395 cm3	1.40 litre
150 kw	204 ch	Euro 6

Effet perle vernissée
Freins arrière à disques
Rétroviseur gauche chauffant
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche à réglage lombaire
Garnitures tissu et Alcantara
Aide au stationnement avant
Caméra arrière de recul

Carte mains libres
Ceintures de sécurité arrière à enrouleur
Assistant maintien de la voie

depuis 04.23

antenne AM/FM
services Online
garnitures de portes en simili-cuir noir/gris silex
suspension ar à 4 bras

e-Sound avec haut-parleurs av
réservoir à charbon actif (EVAP)

Maintenance standard
Rétroviseur gauche à réglage électrique
Rétroviseur droit chauffant
Siège avant gauche à réglage électrique

Sièges avant massants
Volant cuir
Aide au stationnement arrière
Régulateur automatique de la distance

Appel de secours
Témoin d'oubli de ceinture avant
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Digital Cockpit Pro

Car2X communication
connexion USB av/ar
ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et tensionneur final
câble de charge pour prise domestique Mode 2 Type 2 E+F (10A) EV3
transmission hybride PHEV

Freins avant à disques
Rétroviseur droit à réglage électrique
Rétroviseurs rabattables électriques
Siège avant gauche à réglage mémorisé

Fixations Isofix siège passager avant
Volant multifonction
Caméra avant
Affichage lecture des panneaux de signalisation
détecteur de pluie essuie-vitre
Témoin d'oubli de ceinture arrière
Avertisseur d'angle mort

grille de calandre et poignées de portes éclairées
radio digitale (DAB)
boulons de roue avec antivol
éclairage d'ambiance

câble de charge pour station de recharge publique Mode 3 Type 2 3P (16A) 76C
airbag central entre les sièges av

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm		205/55R16 91V	All-seasons		?
Front right	5 mm		205/55R16 91V	All-seasons		?
Rear left	5 mm		205/55R16 91V	All-seasons		?
Rear right	5 mm		205/55R16 91V	All-seasons		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Boot cover	Grooved
2	Contact key - Boordcomputer resetten	Not original part
4	Windscreen	Crack
5	Rear window - Ontstickeren	Not original part
6	Tailgate / Boot	Scratch(es)
7	Bumper R	Scratch(es)
8	Alloy rim RR polished	Grooved
9	Alloy rim FR polished	Grooved

Total: 8

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
3	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Boot cover - Grooved






2 - Contact key - Boordcomputer resetten - Not original part




4 - Windscreen - Crack





5 - Rear window - Ontstickeren - Not original part




6 - Tailgate / Boot - Scratch(es)





7 - Bumper R - Scratch(es)





8 - Alloy rim RR polished - Grooved




9 - Alloy rim FR polished - Grooved





3 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®










SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

28/10/2026 09:27

