

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Functional

2017 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	V103FX
Chassisnummer	WDF44760113294900
Eerste registratie	20-04-2017
APK geldig tot	21-04-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	198.240 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	10-07-2026
Definitieve kilometerstand	198.240 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	164
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 1

Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)

Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	84 kW / 114 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	198.240 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2022

Schades (26)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Ventilatie maakt geluid

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Zit stoelhoes over de rugleuning

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ophanging RA is er een veer versprongen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Staat hoog aan de achterkant

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Auto start zeer slecht moet veel doorstarten voor die loopt


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stuurwiel

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 4 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-04-2017		Importeur
20-04-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
03-08-2021		Autobedrijf
05-08-2021		Autobedrijf
18-08-2021		Autobedrijf
07-09-2021		Particulier
15-06-2023		Particulier
18-01-2025		Autobedrijf
26-03-2025	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
21-04-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent

achterklep

alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling
- bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma

elektronische remkrachtverdeling

passagiersairbag
- tussenschot laag

zijschuifdeur rechts

zijwind assistent

Extra foto's

