

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Data e ora di riconsegna 30/06/2026 16:16	Km 80802	Danni Totali 413.52 €
--	-------------	--------------------------

Dati Veicolo

Marca OPEL	Modello Grandland dal 07/2021 fino al 11/2025	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 30.04.2021
---------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca OPEL	Note
---------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari Il cliente dichiara di non aver mai ricevuto il kit di gonfiaggio
Veicolo immatr.Autocarro		SI	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	NO	NO	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 40%
Marca Posteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: %	Tariffa h mano d'opera:
----------------	------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia		
3	Porta ant. dx	Nuc	-	
4	Paraurti ant. parte sup.	Graffio	-	
5	Portello post.	Nuc	-	
1	Cerchio in lega post sx	Graffio	-	
2	Ripristino forfait retrovisore dx	Graffio	-	
6	Kit gonfiaggio	Mancante	-	
	Certificato assicurativo	Mancante	-	
	Tagliando assicurativo	Mancante	-	
		Totale		