



VOLKSWAGEN TIGUANPHEVB2B

VIN	WVGZZZ5NZMW404958
Immatriculation	
Kilométrage	99 050 km
Première immatriculation	11/05/2021
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection 14/01/2026 12:41:43

Description de l'adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	WVGZZZ5NZMW404958
Kilométrage	99 050 km
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	11/05/2021
Marque	VOLKSWAGEN

Modèle	TIGUANPHEV B2B
Nbre sièges	5
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Gris Foncé
Couleur carrosserie	Gris
Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTSET CLÉS

Carnet d'entretien	Non
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2

Manuel d'utilisation	Oui
Certificat immatriculation (origina)	Non
Certificat immatriculation (origina)	N/A

OPTIONS

Barres de toit	Oui
Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Compresseur	Oui
Cric	Oui
GPS	Oui

Kit réparation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé
Niveau carburant	25
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



3 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



4 | Serrure de porte AVG

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



5 | Porte ARG

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



6 | Porte AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



7 | Pare-chocs AV

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



8 | Moulure de pare-chocs AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



9 | Aile ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



10 | Porte ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



11 | Porte AVD

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



12 | Boitier rétroviseur ext D

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



15 | Pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



16 | Coffre / hayon

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Dommmages intérieurs



1 | Voyant défaut


Type	Allumé
Mode de réparation	Contrôler



2 | Intérieur

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyer





13 | Câble de recharge (rapide)

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer



14 | Cordon cache-bagage

Type	Pas d'origine
Mode de réparation	E - Remplacer

Photos commerciales

