

GW-522-XT

INFORMATIONS

Identification

Immatriculation (A)	Gw-522-xt
---------------------	-----------

Caractéristiques

Clé principale:	☐	⚠ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇⬇⬇:	☐	Kilométrage	67501
Niveau de carburant	0%				

Contrôle technique

Véhicule plus de 4 ans:	NON	Contrôle technique:	☐
-------------------------	----------------	---------------------	-----------------------

Entretien

Kilométrage du prochain entretien	2700
-----------------------------------	------

Autres documents

Vignette Crit'Air	Non équipé	Carte SD:	☐
-------------------	-----------------------	-----------	-----------------------

Soubassements

Protection sous moteur:	☐	Soubassement:	☐
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

Avant

Pare-chocs avant gauche:	☐	Pare-chocs avant droit:	☐	Grille de pare-chocs:	☐
Plaque d'immatriculation avant:	☐	Radar avant:	☐	Caméra avant:	☐
Calandre:	☐	Phare avant droit:	☐	Phare avant gauche:	☐
Optique avant droit:	☐	Optique avant gauche:	☐	Antibrouillard avant droit:	☐
Antibrouillard avant gauche:	☐	Pare-brise:	☐	Essui-glace avant:	☐
Montant de pare-brise:	☐	Caisse complète:	☐		

Droite

Aile avant droite:	☐	Elargisseur d'aile avant droit:	☐	Porte avant droite:	☐
Rétroviseur droit:	☐	Vitre latérale avant droite:	☐	Joint de porte avant droite:	☐
Porte coulissante droite:	☐	Poignée de porte arrière droite:	☐	Vitre latérale arrière droite:	☐
Panneau latéral droit:	☐	Joint de porte arrière droite:	☐	Baguette latérale droite:	☐
Bas de caisse droit:	☐	Elargisseur d'aile arrière droit:	☐		

Arrière

Pare-chocs arrière gauche:	☐	Plaque d'immatriculation arrière:	☐	Capteur de recul:	☐
Antibrouillard arrière:	☐	Porte arrière:	☐	Poignée de porte arrière:	☐
Caméra de recul:	☐	Feu arrière gauche:	☐	Feu arrière droit:	☐
Lunette Arrière:	☐	Vitre de porte arrière:	☐	Essui-glace arrière:	☐
Feu arrière central:	☐	Joint de coffre:	☐	Joint de porte arrière:	☐
Benne:	☐				

Gauche

Aile avant gauche:	☐	Elargisseur d'aile avant gauche:	☐	Poignée de porte avant gauche:	☐
Rétroviseur gauche:	☐	Vitre latérale avant gauche:	☐	Joint de porte avant gauche:	☐
Porte arrière gauche:	☐	Porte coulissante gauche:	☐	Poignée de porte arrière gauche:	☐
Vitre latérale arrière gauche:	☐	Panneau latéral gauche:	☐	Joint de porte arrière gauche:	☐
Baguette latérale gauche:	☐	Bas de caisse gauche:	☐	Aile arrière gauche:	☐
Elargisseur d'aile arrière gauche:	☐				

Toit & autres

Toit:	☐	Antenne:	☐	Toit ouvrant:	☐
Barres de toit:	☐	Trappe à carburant:	☐	Elément de carrosserie:	☐
Accessoire:	☐	Traces de réparations:	☐		

Roues Global

Vis antivol:	NON	Douille antivol:	☐	Cache-écrou:	☐
Cache-moyeu:	☐				

Roues AVANT

ROUES AVANT - Type de pneu	Toutes saisons	ROUES AVANT - Type de freinage:	Freins à disques	ROUES AVANT - Usure disques	75% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	75% restant				

Roue AVANT GAUCHE

Mesure usure pneu avant gauche:	4mm	⚠ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇⬇⬇⬇:	☐	Pneu avant gauche:	☐
Jante avant gauche:	☐	Enjoliveur avant gauche:	☐	Roue avant gauche:	☐
Pare-boue avant gauche:	☐				

Roue AVANT DROITE

Mesure usure pneu avant droit:	4mm	⚠ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇⬇⬇⬇:	☐	Pneu avant droit:	☐
Jante avant droite:	☐	Enjoliveur avant droit:	☐	Roue avant droite:	☐
Pare-boue avant droit:	☐				

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de pneu	Été	ROUES ARRIERE - Type de freinage:	Freins à disques	ROUES ARRIERE - Usure disques	75% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	50% restant				

Roue ARRIERE DROITE

Mesure usure pneu arrière droit:	4mm	⚠ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇⬇⬇⬇:	☐	Pneu arrière droit:	☐
Jante arrière droite:	☐	Enjoliveur arrière droit:	☐	Roue arrière droite:	☐
Pare-boue arrière droit:	☐				

Roue ARRIERE GAUCHE

Mesure usure pneu arrière gauche:	4mm	⚠ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇⬇⬇⬇:	☐	Pneu arrière gauche:	☐
Jante arrière gauche:	☐	Enjoliveur arrière gauche:	☐	Roue arrière gauche:	☐
Pare-boue arrière gauche:	☐				

Roue de secours

Roue de secours:	☐	Niveau d'usure pneu roue de secours:	☐	Pneu roue de secours:	☐
Roue de secours:	☐	Réparation roue (compresseur):	☐	Réparation roue (recharge):	☐
Réparation roue (kit complet):	☐	Kit sécurité (gilet + triangle):	☐		

Intérieur avant

Volant:	☐	Combiné d'instrument:	☐	Rétroviseur central:	☐
Ceinture:	☐	Tapis:	☐	Plafonnier:	☐
Tableau de bord:	☐	Comodo:	☐	Ecran central:	☐
Boite à gant:	☐	Allume cigare:	☐	Elément d'habitacle:	☐

Intérieur arrière

Ceinture:	☐	Moquette:	☐	Toile de pavillon:	☐
Caisse arrière:	☐	Panneau arrière:	☐	Banquette arrière:	☐

Coffre

Coffre:	☐	Cache-bagage:	☐	Plage arrière:	☐
Traces de réparations dans le bac de coffre:	☐	Véhicule électrique ou hybride rechargeable:	OUI	Câble de recharge:	☐
Nombre de câbles de recharge domestique:	1	Nombre de câbles de recharge rapide:	0		

Moteur

Niveau d'huile:	Bon	Niveau liquide de refroidissement:	Bon	Niveau liquide de frein:	Bon
Etat de la courroie d'accessoires:	Bon	Insonorisant capot moteur:	☐		

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants)	Voyant d'entretien	Climatisation:	Équipé et fonctionnel	Lave glace fonctionnel:	Fonctionnel
Radar/caméra de recul:	Équipé et fonctionnel				

PHOTOS

Identification

Photo du numéro de série sur châssis véhicule



Caractéristiques

Photo clés



Photo kilométrage moteur tournant



Contrôle technique

Entretien

Photo échéance prochain entretien



Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit



Photo soubassement arrière



Photo soubassement latéral gauche



Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche



Photo mesure usure pneu avant gauche



Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite



Photo mesure usure pneu avant droit



Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite



Photo mesure usure pneu arrière droit



Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche



Photo mesure usure pneu arrière gauche



Roue de secours

Photos intérieur

Photo volant



Photo tableau d'instrument



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège AVG



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo du siège AVD



Coffre

Photo sous le plancher du coffre



Photo des câbles de recharge



Moteur

Photo compartiment moteur



DOMMAGES

Caractéristiques

Double de clé 1 défaut

Manquant N'a jamais eu de double de clé



Double de clé (reprogrammation) 1 défaut

Manquant Programmation à effectuer suite nouvelle clé



Avant


Spoiler de pare-chocs 1 défaut

Cassé Spoiler avant manque de matière 3cm



Pare-chocs avant 1 défaut

Griffe(s) Frottement corps fixe 4 cm



Capot 1 défaut

Griffe(s) Rayures superficielles



Droite

Poignée de porte avant droite 1 défaut

Griffe(s) Éclat de peinture 5mm



Porte arrière droite 1 défaut

Griffe(s) Éclat de peinture 1 cm + rayure creusé 3 cm



Aile arrière droite 1 défaut

Griffe(s) Éclat peinture 5mm



Arrière

Pare-chocs arrière 1 défaut

Griffe(s) Rayures et éclat sur 26 cm



Pare-chocs arrière droit 1 défaut

Griffe(s) Rayures profonde 4 cm



Hayon 1 défaut

Griffe(s) Rayures superficielles de 30 cm



Gauche

Porte avant gauche 1 défaut

Griffe(s) Plusieurs rayures sur tout le long de la portière d'une moyenne de 3 cm par rayures. Sous réserve de possibilité que cela parte avant un bon lustrage.



Intérieur avant

Siège conducteur 1 défaut

Tache Tache sur assise



Siège passager 1 défaut

Tache Tache sur assise



Habitacle 1 défaut

Sale Habitacle complet sale



Intérieur arrière

Plancher de coffre 1 défaut

Sale Taches

