

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS2 SW060671	Erstzulassung	20.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP6957	Laufleistung	30 083 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt				
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

4



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Stoßfängergrill
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Klebesatz
Position	Vorne
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

2



Bauteil	Serviceheft
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

10



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fzg. verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.419,28€