




Matrícula:	6856-LVX	Kilometraje:	97507	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR3EFYHT2MN548531	Fecha de puesta en circulación:	18/01/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	13/05/2026 3:00:00
Modelo:	Partner				
Versión:	Premium Standard 1000kg BlueHDi 73kW furgón derivado de turismo 73kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	3.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 96 V				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 96 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 96 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 96 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/60/16/96 V DELIZQ Goodyear: 3 mm - TRASIZQ Goodyear: 3 mm DELDER Goodyear: 3 mm - TRASDER Goodyear: 3 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

259

259



Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento,	No	Regulador de velocidad	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	contaminación, etc...)?	Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí		Radio multimedia	Sí
Núm asientos	2		Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm reposacabezas	2		Documento de matriculación	Sí
Núm llaves	2			
Núm llaves mando a distancia	1			
Color carrocería	Blanco			
Llantas de verano	Acero			
Rueda de repuesto	Sí			
Gato	Sí			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Utilitario			
Segmento	Segmento 06			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnecido pilar C iz	Rayado	Importe



Guarnecido pilar C dr	Rayado	Importe
-----------------------	--------	---------



Guarnición Puerta Tras DR	Rayado	Importe
---------------------------	--------	---------



Guarnición Puerta Tras IZ	Rayado	Importe
---------------------------	--------	---------



Aleta Del Iz	Rayado	Pintar
--------------	--------	--------



Puerta Delant Iz



Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ



Falta

Reemplazar



Aleta Tras Iz



Rayado

Pintar



Parabrisas



Esquirla

Reemplazar



Aleta Tras Dr



Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR



Rayado

Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Pintar



Paragolpes Tras



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz



Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Dr



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería



Pieza No Original



Aceptable



Carrocería



Siniestro

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d%2fOvvyrbjpXT%2b5E3oKeH2YeIjBQ%2f6XaizJ7aggVwGx%2fc%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d%2fOvvyrbjpXT%2b5E3oKeH2YeIjBQ%2f6XaizJ7aggVwGx%2fc%3d&language=es-ES)