DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	24/06/2024	Color	GRIS PLATINO
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	30 416 km
Modelo	C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 Plus	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque










Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

6

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

7		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

bloqueado por paragolpes delantero, tiene mas de tres saltos y arañazo de casi 4cm. fotos subidas