DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNEX S4043107	Erstzulassung	27.02.2025	Außenfarbe	Perl Blau/Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 8856	Laufleistung	15 477 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	2378 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 2.377,93 €Stoßfänger H neuSeitenwand HL instandgesetzt

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm





Innenschäden

1



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Vorne links
Beschreibung	Flecken
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Hinten links
Beschreibung	Flecken
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Flecken
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 2.377,93 €
Stoßfänger H neu
Seitenwand HL instandgesetzt