



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110568960



Identification du véhicule


Réf. client 10629219607 Date 1ère M.C.30/06/2022

Marque CITROEN Km. compteur81486

Modèle Berlingo Van fourgon Taille M

Version

N° de châssis VR7EFYHT2NJ626573



Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,00	38,00		230,00	35,00	0	149,50
Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	98,70					98,70	35,00	35,00	64,16
Grille vent. M	Cassé	E - Remplacer	83,19	0,20				95,99	35,00	15,00	79,03
Boitier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante tôle ARG	Déformé / Forcé	Acceptable								Non facturé	
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 464,69 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -132,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 332,69 €
TOTAL T.V.A. 66,54 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 399,23 €

76364697 Pare-chocs AR Griffes(s) LI - Réparer et peindre (complet)



76364694 Pneu ARG Déchirure E - Remplacer



76364690 Grille vent. M Cassé E - Remplacer



76364696 Boitier rétroviseur ext D Griffes(s) Acceptable



76364693 Jante tôle ARG Déformé / Forcé Acceptable



76364695	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable
----------	---------------	-----------	------------



76364692	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------



76364691	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------

