



Hyundai KONA EV Premium 64 kWh, mei-22, 199.005 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	TMAK581GFNJ056957
Eerste toelating	16-05-2022
Eerste afgifte NL	16-05-2022
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1522*04
Afgelezen tellerstand	199.005 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1660 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	260
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	64 kWh
Actierradius	484 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Zwart
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor	 Navigatie
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren achter
 Automatische airconditioning ECC	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren voor en achter
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 LED verlichting	 Stoelkoeling
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Lederen bekleding	 Trekhaak afneembaar
 Cruisecontrol	 Lichtmetalen velgen	 Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Achteruitrij assistent | • Draadloze telefoonlader | • Multifunctioneel stuur |
| • Achteruitrijcamera | • ESP | • Multimedia scherm middel |
| • AEB | • Extra getint glas | • Multimedia-voorbereiding |
| • Apple CarPl./Android Auto | • File assistent | • Oplaadmogelijkheid |
| • Armsteun voor | • Forward Collision Warning | • Parkeersensor voor |
| • Audio installatie premium | • Grootlichtassistent | • Passagiersairbag |
| • Bagagedek | • Head-up display | • Rijstrooksensor met corr. |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hill hold functie | • Schakelen op stuur |
| • Bestuurdersairbag | • Hoofd airbag(s) a. | • Spraakbediening |
| • Bluetooth telefoonvoorb. | • Hoofd airbag(s) v. | • Stoel best. hoogte verst. |
| • Boordcomputer | • In delen neerkl. achterb. | • Stoel ventilatie voor |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless entry | • Stuurwiel verwarmd |
| • Buitensp. elektr. verst. | • Keyless start | • Verkeersbord detectie |
| • Buitensp. in carr. kleur | • Kunstleren bekleding | • Vermoeidheids herkenning |
| • Cc adapt + Stop&Go+stuurh | • LED achterlichten | • Verstelbaar stuur |
| • DAB radio | • LED dagrijverlichting | • Verwarmde achterbank |
| • Dakrails | • LED koplampen | • Voll. dig. instr. paneel |
| • Dimlichten aut. | • Lendest. best elek verst. | • Warmtepomp |
| • Dodehoek detectie | • Lichtmetalen velgen 17" | • Zij airbag(s) v. |



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	16-05-2028	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Banden

Velggrootte	17"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Vredestein	Winterband	2 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	Winterband	2 mm
Linker achterwiel	Vredestein	Winterband	6 mm
Rechter achterwiel	Vredestein	Winterband	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1	Interieur	Niet origineel, touwtje ontbreekt
2	Vloerbekleding	versleten
3	Velg linksachter	kras(sen)
4	Linker voorportier	kras(sen)
5	Bumper v spoiler	deuk(en)
6	Voorruit	steenslag
7	Velg rechtsvoor	kras(sen)
8	Rechter achterportier	kras(sen)

9		Wielkuip bekleding v r	kras(sen)
10		Rechter achterscherf	deuk(en)
11		Scherf a r sierlijst	kras(sen)
12		Deur a r sierlijst	kras(sen)
13		Kofferklep bekleding	kras(sen)
14		Achterbumper	kras(sen)
15		Bumper a bekleding	kras(sen)
16		Dak	deuk(en)
Opmerkingen Geen opmerkingen			

Aanbieder