

Skoda

FABIA 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBER6PJ5S4072921



Descripción

Matrícula 0630NBY	Fecha de matriculación 22/05/2025	Kilometraje 36458 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 08/07/2026	Fecha de peritación aprobada 09/07/2026
--	---------------------------------	--


Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar
			
002	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución



003

Llanta / Delantero Izquierdo

Material : Acero / Diámetro de llanta / neumático : 15 "

Rayado

Reparar



004

Llanta / Delantero Derecho

Material : Acero / Diámetro de llanta / neumático : 15 "

Rayado

Reparar



005

Llanta / Trasero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 15 "

Rayado

Reparar



006

Paragolpes / Delantero

Abolladura

Reparar



007

Moldura de rejilla cromada / Delantero

Cromado : Sí

Roto

Sustitución





008

Faro / Delantero Derecho

Roto

Sustitución

			
009	Faro / Delantero Izquierdo	Roto	Sustitución
			
010	Rejilla de paragolpes / Delantero	Roto	Sustitución
			
011	Capó / -	Abolladura	Reparar
			
012	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Rayado	Pintar
			
013	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
014	Portón trasero / puerta del maletero / -	Rayado	Pintar
			

015	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
016	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
017	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	DOUBLE STAR	185 / 65 / 15 /	3 mm
Delantero Derecho	DOUBLE STAR	185 / 65 / 15 /	3 mm
Trasero Izquierdo	DOUBLE STAR	185 / 65 / 15 /	4.5 mm
Trasero Derecho	DOUBLE STAR	185 / 65 / 15 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Indicador de mantenimiento / Faltante



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante




Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado




Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Moldura de rejilla cromada / Delantero / Roto



Faro / Delantero Derecho / Roto



Faro / Delantero Izquierdo / Roto



Rejilla de paragolpes / Delantero / Roto



Capó / - / Abolladura




Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado




Paragolpes / Trasero / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Rayado



Ala / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura

