

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number

1002518410

VIN

WVGZZA16RV232347



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model

T-Roc R-Line 2.0 TDI SCR 110kW 7-speed DSG 4 doors

Roadworthy

Yes

Vehicle category

Passenger car

Vehicle type

Suv

Date of first registration

19/09/2024

Interior colour

Black

Exterior colour

Black

Roof colour

Black

Mileage

27212

Engine type

Diesel

Mode of drive

Front wheel drive

Number of doors

5

Number of seats

5

Gearbox

Automatic

Number of keys

2

Number of cylinders

4

Number of gears

7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date

30/09/2028

Registration certificate available

Yes

Maintenance last mileage**Maintenance booklet**

No

Maintenance last date

Vehicle equipment	
Alzacristalli elettrici	Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Campo di molleggio 05 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno	Pomello della leva cambio in pelle
Senza estintore	Fari LED Performance
Ammortizzatori post., telaio all'altezza massima	Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza e estraibile
Cambio automatico a 7 rapporti	Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
Senza presa per ricarica	Cerchi in lega "Nevada" 7 J x 18" Black, Volkswagen R, con superficie
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno	diamantata e pneumatici 215/50 R18
Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Batteria 420A (70Ah)	Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
Listelli sottoporta anteriori con logo "R-Line"	Specchietto interno schermabile automaticamente
Fari LED posteriori	Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line"
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz	Liquido refrigerante R1234yf
Senza denominazione motore	Circolazione a destra
Appoggiabraccia centrale anteriore	Light Assist - Regolazione automatica dei fari
Tappetini anteriori e posteriori	4 USB-C (2 ant. + 2 post. con sola funzione di ricarica) con performance di
ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità	ricarica migliorata
Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori	Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
Verniciatura standard	Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di
Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle	sicurezza ampliato
Pneumatici senza determinazione della marca	Senza predisposizione per il montaggio apparecchio ricetrasmittente
Senza funzione ECO	Senza motore elettrico (hybrid)
Senza interventi speciali sulla carrozzeria	Rilevatore di distrazione e stanchezza conducente
Senza parete divisoria	Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming
2 luci LED nel vano piedi anteriore	Home"
Freni anteriori a disco	Attrezzi di bordo e martinetto
Catarifrangenti a tutte le porte	Zone climatiche standard
Riconoscimento segnaletica stradale	Cambio a innesti diretti DQ381
Non è una vettura speciale, versione standard	Convenience Assistance package
Gestione prezzi	Senza comando vocale
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero	Pedali in acciaio spazzolato
Videocamera per retromarcia "Rear view"	Sistema di assistenza in fase di spunto
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold	Applicazioni cromate ai tasti anteriori
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)	Tergilunotto con regolazione di intermittenza
Radio "Ready 2 Discover"	Senza presa
Pneumatici 215/50 R18	Terminale di scarico posteriore (standard)
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile	Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale
Dispositivo antiavviamento elettronico	Coda corta
Prolungamento intervallo Service	Paraurti Design "R-Line"
Senza lavafari	Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva
Senza sistema di trazione alternativo	Tensione d'esercizio 12 V
Senza cavo di ricarica	M.turbod. 4 c. 2,0 l/110 kW(4 val.) TDI CR, m. b.:
Senza ugelli lavavetro riscaldabili	T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5
Emergency Call	M
Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente convesso	Appoggiatesta posteriori (3 unità)
Codice Interno	Barra stabilizzatrice anteriore
App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto	Con norma su cybersecurity (R155) senza norma su aggiornamenti software
Tech Pack	(R156) UNECE
Modulo pavimento posteriore, versione 7	Senza pneumatici supplementari
Modanature	Versione non fumatori
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con	Senza assistente di cambio corsia
appoggiabraccia centrale	Sistema di alimentazione Diesel
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole	Decade funzione refrigerante del vano portaoggetti
Variante equipaggiamento base	Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza
Trazione anteriore	connessione a dispositivo antiavviamento
Paese non a temperature elevate	Riscaldamento aria supplementare elettr.
Sistema di protezione passeggeri, in combinazione con "Front Assist"	Senza etichette e logo
Cerchi in lega "Nevada" 7 J x 18" con superficie diamantata, Volkswagen R	Radio
Alternatore trifase 140 A	Predisposizione per upgrade di Prodotto
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Sistema controllo elettronico stabilità con ausilio in controsterzo, ABS, ASR,
fanali retronebbia su un lato, gruppo ottico posteriore su entrambi i lati	EDS, MSR e stabilizzazione traino
Senza riscaldamento sedile	Mancorrenti cromati
5 Porte	Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)
Keyless Entry & Go	Non è una versione promozionale
Fari IQ.Light LED Performance	Libro di bordo in italiano
Predisposizione per il Navigatore "Discover Media", attivabile come Function	Design Pack
on Demand (FOD)	

Vehicle equipment

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Regolazione dinamica dei fari
Sedili anteriori comfort sport
Volante multifunzione in pelle con palette
Senza illuminazione diffusa all'esterno
Codice Regione " ECE " per impianto radio
Senza barra stabilizzatrice posteriore
Norma sui gas di scarico, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Rivestimento al tetto Black
Differenziazione categorie di vetture -2GA -
Digital Cockpit Pro
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
6 Altoparlanti
Freni posteriori a disco
Senza dispositivo di traino
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.C
Vettura con guida a sinistra
Allestimento R-line
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte
Parabrezza in vetro atermico
Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus" o "VW Connect" e "VW Connect Plus"
Passo
Sistema ISOFIX per ancoraggio seggiolini (2) nel divano posteriore
Sensore pioggia
Temporary spare wheel

Primo rifornimento con carburante di serie
Indicatore usura pastiglie freni
Senza protezione per le superfici con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
Equipaggiamento Italia
Ammortizzatori anteriori
Rilevatore di corsia
Climatronic "Air Care Climatronic" con regolazione a 2 zone e filtro anti allergeni
Sedili anteriori regolabili in altezza
Cassetto sotto il sedile anteriore destro
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Appoggiatesta anteriori
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Ruota di scorta di peso e dimensioni ridotte
Misure di protezione ampliate per pedoni
Batteria/alternatore capacità standard
Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
2 luci di lettura anteriori
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Sound esterno versione standard
Senza riscaldamenti supplementari
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
Senza indicatore di livello acqua lavavetri
Ciclo di fabbricazione standard
Programma di vendita nazionale, Italia
Alloy wheels

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Bridgestone	Front	Left	Allseason	Alu	215 13 R50	92	W	6 mm	V	V
Bridgestone	Front	Right	Allseason	Alu	215 13 R50	92	W	6 mm	V	V
Bridgestone	Back	Left	Allseason	Alu	215 13 R50	92	W	5 mm	V	V
Bridgestone	Back	Right	Allseason	Alu	215 13 R50	92	W	4 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present

No

Repair kit present

No

Compressor present

No

Spare wheel

No

Temporary spare wheel

Yes

Devaluation factors			
Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Bumper dismantling	N/a	N/a
2	Front fender Left	Dentend	Repair
3	Rear door Left	Dentend	Repair
4	Bumper dismantling	N/a	N/a

Usage damages			
Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Front bumper, upper part	Scratched	Reminder
2	Front door Left	Scratched	Reminder
3	Rear bumper	Scratched	Reminder

Missing parts			
Nr.	Location	Damage type	Repair type

Known previous damages

Yes

Previous damages detectable

No

Repainting present

No

Repainting professionally executed

No

Paint thickness measurement performed

No









PREVIOUS DAMAGES

Type	Part	Description	Cost €
DamageWithoutOtherVehicle	Other	RightFront/Front	

Notes on the assessment

Vehicle identification :	WVGZZZA16RV232347
Vehicle condition :	Badly stored
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures



Commercial pictures



Damages

Devaluation factors

Component

Bumper dismantling

Side

1

Component

Front fender

Side

Left

2



Component

Rear door

Side

Left

3



Component

Bumper dismantling

Side

4

Danni from normale usura4

Component

Front bumper, upper part

Side

1



Damages

Usage damages


Component

Front door

Side

Left

2



Component

Rear bumper

Side

3

