



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	HM-JR 823
Berichtsnummer :	0000000917433-DE613		
Referenznummer:	31179433		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) VZ5 4Drive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKM0RR017924	Laufleistung abgelesen:	20061 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.03.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	05.05.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Super Plus	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2480 ccm / 287 kW (390 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Mitternachtsschwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2027 / 04.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/40/R19/98V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/40/R19/98V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/40/R19/98V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/40/R19/98V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm Sprachsteuerungs-System
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage: Akebono High Performance vorn
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Abgasanlage mit Klappenbetätigung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket XL
Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,5 Ltr. - 287 kW TSI
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2681 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Winter-Paket
Sitzheizung vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verzurösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
---------------------	---

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Sommerradsatz fehlt ! Wartung um 2 Monate und 2 Tage überzogen . Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich! (24Mo/30000km)

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
2.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Reifen Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
5.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern
6.	Wartung ÜBERZOGEN UND FEHLT		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



4. Reifen Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



4. Reifen Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



4. Reifen Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Formentor 2.5 TSI 287kW VZ5 4Drive DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 2480 ccm 390 PS / 287 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HM -JR 0823	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKM0RR017924
Vertrags-Nummer:	94793086	Erstzulassung:	19.03.2024
Internes KZ:	15136929	Kilometer-Stand:	20061
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

CUPRA Formentor 2.5 TSI 287kW VZ5 4Drive DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 2480 ccm 390 PS / 287 KW Super bleifrei 7-Ga

Lackierung: Mitternachtsschwarz

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

56.159,66

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Zonen Klimaautomatik, ELEKTRISCHE HECKKLAPPE mit Fußsensor, SITZHEIZUNG vorne	0,00
ACC-ABSTANDSTEMPOMAT-ADAPTIVE CRUISE CONTROL und NOTBREMSASSISTENT, BLIND-SPOT- / TOTWINKELASSISTENT	0,00
ACTIVE-INFO-DISPLAY, Sportausstattung CUPRA VZ, LED-SCHEINWERFER und ACTIVE LIGHTING	0,00
Abgaskonzept EU6 AP, GETRIEBE, 7-Gang-Automatikgetriebe, SICHERHEIT, Fahrerairbag, FRONT-Airbags	0,00
Abgedunkelte Scheiben ab B-Säule, LED-Rückleuchten, Metallic-Lackierung, LICHT & SICHT	0,00
Automatik, Metallic, HIGHLIGHTS, NAVIGATIONSSYSTEM, LM-Felgen 20, Vordersitze beheizbar	0,00
Außenspiegel el. anklappbar und mit Bordsteinautomatik, Außenspiegel elektrisch einstellbar	0,00
BLUETOOTH-AUTOTELEFON mit FSE, ASSISTENZ-SYSTEME	0,00
Bei Lager-, Vorlaufahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Bluetooth-Schnittstelle	0,00
DAB-Digitaler Radioempfang, Bluetooth, Sprachdialog-System, USB-Schnittstelle, FAHRWERK	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Einparkhilfe PDC vorne und hinten mit RÜCKFAHRKAMERA	0,00
FRONT ASSIST mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Müdigkeitserkennung, PARKLENK-ASSISTENT	0,00
FULL LINK: Anzeige von Smartphone-Apps auf dem Navi-Bildschirm - ANDROID AUTO - APPLE CARPLAY	0,00
Fensterheber elektrisch vorne + hinten, Außenspiegel beheizbar	0,00
Gepäckraumboden variabel höhenstellbar, Rücksitzlehne geteilt umklappbar	0,00
INFOTAINMENT & MULTIMEDIA, Handyvorbereitung Bluetooth mit FSE	0,00
INTERAKTIONS-Airbag vorne, KOPF-Airbags, SEITEN-Airbags vorn	0,00
Innenspiegel automatisch abblendend, KEYLESS ADVANCED - Schlüssellose Zentralverriegelung	0,00
Kindersitzverankerung i-Size und Top Tether, Airbag-Deaktivierungsschalter	0,00
LTE und Induktionsladen für Smartphones, Handyvorbereitung Plus mit Bluetooth und FSE	0,00
Lendenwirbelstütze/n, INNEN-AUSSTATTUNG, Einstiegleisten beleuchtet	0,00
MATRIX LED-SCHEINWERFER, Adaptives Fahrwerk DCC, 360°-KAMERA - AREA/TOP-VIEW	0,00
Media Control-Vorbereitung und Mirror Link, ACTIVE-INFO-DISPLAY bzw VIRTUAL-COCKPIT	0,00
Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer, Servotronic geschwindigkeitsabhängig, 230-V-Steckdose	0,00
Nebelscheinwerfer, Lichtsensor / Regensensor, Ambientebeleuchtung	0,00
PARKLENK-ASSISTENT und RÜCKFAHRKAMERA, SPURHALTE-, STAU- NOTBREMS-ASSISTENT, SPURWECHSELASSISTENT	0,00
Reifendruckkontrolle, Volldigitales Kombiinstrument, Bordcomputer	0,00
Sitzhöhenverstellung vorne 2x, SPORTSITZE, AUSSEN-AUSSTATTUNG, Dachreling schwarz	0,00
Sportfahrwerk, ALLRAD-ANTRIEB, KOMFORT, Mittellarmlehne hinten, Mittellarmlehne vorn	0,00
Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung automatisch, Coming Home Funktion, TECHNIK, Differenzialsperre	0,00
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG, AUSPARK-Assistent, Einparkhilfe PDC vorne und hinten	0,00
elektr. Wegfahrsperre, UMWELT, Otto-Partikelfilter (OPF), Start Stopp Anlage mit Rekuperation	0,00
elektrische HECKKLAPPE mit virtuellem Pedal, Supersportlenkrad mit Schaltwippen beheizbar	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

56.159,66

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

66.830,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.5 TSI 287kW VZ5 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 2480 ccm 390 PS / 287 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	287 / 390	Hubraum:	2480
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	231
durchschn. Verbrauch/100 Km:	10,20	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,200
Leergewicht (kg):	1683	zul. Gewicht (kg):	2120

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94793086
Amtliches Kennzeichen: HM -JR 0823
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.5 TSI 287kW VZ5 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 2480 ccm 390 PS / 287 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94793086
Amtliches Kennzeichen: HM -JR 0823
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.5 TSI 287kW VZ5 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 2480 ccm 390 PS / 287 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer