

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVGZZC1Z PY022488	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	VW	Kenteken	GK807EZ	Km stand	59 694 km
Model	T-cross				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	13-07-2026	Inspectienummer	7062519	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	13-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
sensor vooraan	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Compressor / Hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Brandblusser	✓

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
USB-adapter	✓
Reservesleutel	✗
gelijkvormigheidsattest	✗
Kentekenbewijs	✗

Banden

205/60/16 V All seasons 7.0 mm



205/60/16 V All seasons 7.0 mm




205/60/16 V All seasons 7.0 mm

205/60/16 V All seasons 7.0 mm

Type

1		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
2		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Portiergreep buiten	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	172,50€	Brutokosten	232,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	59,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	232,00€
8		Onderdeel	Schermlijst	Reparatietijd	0,70	Kosten onderdelen	145,01€
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	52,50€	Brutokosten	197,51€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	197,51€
9		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	2,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	187,50€	Brutokosten	272,50€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	85,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	272,50€
10		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	231,50€
		Type	Kras	Spuittijd	1,40	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	119,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	231,50€
12		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
13		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
14		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,40	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	180,00€	Brutokosten	248,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	68,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	248,00€
15		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
16		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
17		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
18		Onderdeel	Koplamp	Reparatietijd	0,90	Kosten onderdelen	427,27€
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	67,50€	Brutokosten	494,77€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	494,77€

DEKRA Automotive Solutions

19		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
20		Onderdeel	Deurbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
21		Onderdeel	Reservesleutel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
22		Onderdeel	Kentekenbewijs	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	250,00€
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	250,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	250,00€
23		Onderdeel	gelijkvormigheidsattest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	100,00€
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	100,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	100,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	2.162,28€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.162,28€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	10,30	772,50€	-	-	772,50€
Spuitwerk	85,00€	3,90	331,50€	-	-	331,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	922,28€	-	-	922,28€
Vast bedrag	136,00€	-	-	136,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder