

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OF-CA 474 E

	Auftraggeber Ralf Maile (11861-12)		Telefonnummer			
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Binks Germany GmbH			E-Mail		
	Straße Justus-von-Liebig-Str. 31-33		Plz 63128	Ort Dietzenbach		
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
	Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		
Fahrzeugdaten	Hersteller Mercedes-Benz		Typ 300		Modell E 300 DE	
	VIN W1K2132161A861304		Aufbau Kombi		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Hybrid (Diesel/Elekt.)
	Kennzeichen OF-CA 474 E	Erstzulassung 01.07.2020	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 143 kW	Anzahl Zylinder 4
	Hubraum (ccm) 1950		HU 07/27		CO ₂ -Emission (g/km)	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 171.000 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 171.000 km	max. km-Stand bei Übergabe 172.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am k. A.
	Letzter KD (km) k. A.		Reimport nein		nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 1 km
	Farbe Weiß	Lackierung k. A.		Scheckheft nicht vollständig		
	Scheckheft Bemerkung		Polster Alcantara		Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Automatik
	Schadstoffk. Euro6		Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja	
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: nein
Ausstattung						
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.05.2026 - Gültig bis 172000 km					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenshöhe 0,00 €	
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenshöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OF-CA 474 E

Optischer Zustand	
	Zwischensumme 0,00 €

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	0,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen			k. A.
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
k. A.		k. A.		
Reifen vorne	VL	VR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Endbetrag	
Optischer Zustand	0,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	0,00 €
19 % Mehrwertsteuer	0,00 €
Endbetrag (Brutto)	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OF-CA 474 E

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass <ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. 					Hereinnahmepreis 0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) <hr/> 0,00 € Brutto
Der Fahrzeughalter versichert: <ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	171.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer