DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY0 S6027051	Date d'immatriculation	10/06/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-969-ZL	Odometre	23 399 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX				










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm




Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm




Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

5

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Cassé
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm