

Skoda

FABIA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ5T4065815

Coste de la reparacion

177,50 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 9445NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 5547 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha del encargo 10/07/2026	Fecha de peritación aprobada 13/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Asiento / Delantero izquierdo	Manchado	Limpieza	9,50 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,25 h	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	9,50 EUR	-	-	-
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	43,20 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,90 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	34,20 EUR	9,00 EUR	
003	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
004	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
005	Techo / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
006	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
007	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	1,30 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	49,40 EUR	13,00 EUR	
008	Travesaño de la puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar	33,60 EUR

	Tiempo de carrocería		Tiempo de pintura	0,70 h	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	26,60 EUR	Coste de material	7,00 EUR	
009	Puerta / Trasero Derecho		Ralladura		Pulido		14,40 EUR
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	0,30 h	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	11,40 EUR	Coste de material	3,00 EUR	
010	Puerta / Delantero Derecho		Ralladura		Pulido		14,40 EUR
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	0,30 h	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	11,40 EUR	Coste de material	3,00 EUR	

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin




Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Asiento / Delantero izquierdo / Manchado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Travesaño de la puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura