

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m³/l]	Sonstige [l]
Innerorts	129			4,9		
Außerorts	92			3,5		
Kombiniert	105			4,0		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	183			7.0		
Mittel	132			5.1		
Hoch	112			4.3		
Extra hoch	130			5.0		
Kombiniert	132			5.0		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC-weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586#NO.30: A2 max 1574#NO.16.2: with trailer axle 2+100 kg#NO.35:##215/55 R17 94W#7,0JX17

ET40##215/55 R17 94W#7,0JX17 ET40##215/55 R17 94W#6,5JX17 ET41##215/60 R16

95V#6,5JX16 ET41##235/40 R19 96W#8,0JX19 ET44##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17

ET41##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##



17. Mai 2022

0056234

046CC0125740



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEVS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e8*2007/46*0317*20, erteilt am 03.11.2021

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 13.02.2022

Mlada Boleslav, 13.02.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



SKODA

SKODA

3T

ACDTSBX01

SUPERB

IP-MQB48ZZ_A0_0843-TMB-1

AT-300_OV_0311_000-TMB-1

08-SKX-715W_3T_DTSB_FD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7F_18_016-WWW-1

PR-VW_00227_00_000-WWW-1

M1

ŠKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBJH7NP2N7030370

13.02.2022

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1	, Achse 1
4.	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:		
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2836	
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2836	
5.	Länge [mm]:	4915	
6.	Breite [mm]:	1864	
7.	Höhe [mm]:	1487	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1612	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1654	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2236	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1140	/ 1130
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4236	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000	
18.4.	Ungebreiteten Anhängers [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTS	
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm ³]:	1968	
26.	Kraftstoff:	diesel	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchstleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 3000
27.3.	Höchstleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic								
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	215								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1566								
35.	Angebaute Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:									
	Achse 1:	215/60 R16 95V		/ 6,5JX16 ET41		/ A		/ C1		
	Achse 2:	215/60 R16 95V		/ 6,5JX16 ET41		/ A		/ C1		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AC								
38.	Code des Aufbaus:	black								
40.	Farbe des Fahrzeugs:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	70.00		bei 3150						
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :	1738								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	f ₀ (47.1.3.0) 136.6		f ₁ (47.1.3.1) 0.174		f ₂ (47.1.3.2) 0.03359				
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):	no								
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:									
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 16 : Stoßfänger vorne Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	375144
Hersteller	Škoda
Model	Superb
Variante	Ambition 2.0 TDI
Listenpreis	37.563,02
VIN	TMBJH7NP2N7030370
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	CW S6234

Schadensfälle der int. Belegnummer: 375144

17.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025106691	01.05.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.143,80

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.05.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJH7NP2N7030370
HSN / TSN	8004 / APL	Schlüssel-Nr.	10462654
Km-Stand abgelesen	144786	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	6 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Goodyear	S /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Goodyear	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Michelin	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Michelin	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Silber Brushed, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle Zündschloss), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Abblendlicht, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: In Car Communication, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radiozubehör: USB-Anschlüsse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink für Apple Car Play, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 16" Leichtmetallfelgen Orion, SKODA Care Connect, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verchromte Elemente, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
4E7,PU7	Elektrische Heckklappenöffnung
3CX	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Perleffekt
UK3	Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum
PU7	Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung
7X2	Parksensoren vorn und hinten
4A3	Sitze: Beheizbare Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 08.09.2025 bei Kilometerstand 121.031

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair
(Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Kratzer