

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U92SZ081859



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	24/01/2025	34405 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante	Veicolo sporco (Esterno)
No	No	Sì
Veicolo grandinato		
Sì		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair




002

Paraurti / Anteriore

Graffio

Riparazione



003

Spoiler / Anteriore

Graffio

Riparazione




004

Cofano anteriore / -

Rientranza da Grandine

Riparazione




005

Paraurti / Posteriore

Graffio

Riparazione



006

Spoiler portello / Posteriore
Verniciato : Si

Rientranza da Grandine

Riparazione








007

Porta / Posteriore Destro

Rientranza da Grandine

Riparazione

				
008	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Accettabile	
				
009	Montante tetto / Destro	Rientranza da Grandine	Riparazione	
				
010	Tetto / -	Rientranza da Grandine	Riparazione	
				
				
011	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Accettabile	

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	4.1 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	4 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.2 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.2 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Elementi rimovibili / Pneumatico ruota di scorta



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Spoiler portello / Posteriore / Rientranza da Grandine



Spoiler portello / Posteriore / Rientranza da Grandine



Spoiler portello / Posteriore / Rientranza da Grandine




Spoiler portello / Posteriore / Rientranza da Grandine



Porta / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine



Porta / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine



Porta / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza




Montante tetto / Destro / Rientranza da Grandine




Montante tetto / Destro / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine