

Ford

PUMA 1.0

VIN: WF02XXERK2PY51657



Description

	Date de 1ère immatriculation 31/08/2023	Odomètre 70047 km
Couleur Noir	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Climatisation manuelle	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse	Système de navigation

Date de l'inspection 26/05/2026	Date de validation de l'inspection 27/05/2026
------------------------------------	--

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Extension d'aile / Avant Gauche	Malfaçon	Peinture

			
003	Pare-chocs / Avant	Malfaçon	Peinture
			
004	Calandre / -	Cassé	Echange
			
005	Aile / Avant Droit	Rayure	Lustrage
006	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
007	Spoiler / Arrière	Rayure	Peinture
			
008	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
009	Haut de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



010	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
011	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
012	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
013	Extension porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable
014	Extension d'aile / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☒ Roue de secours
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☒ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	215 / 55 / 17 / Tous	6.5 mm
Avant Droit	PIRELLI	215 / 55 / 17 / Tous	6.4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	5.7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	6.2 mm
Arrière		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert




Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Extension d'aile / Avant Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement