

INFORME CONTROL VEHÍCULO



24 de febrero de 2025

Nº Expediente: 3425316290

Nº Revisión: WTWS_559973

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7731-LLH	Nº CHASIS:	WV1ZZZ7HZLH078534
KILOMETROS:	22880	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	18/02/2025	MODELO:	TRANSPORTER FURGON ABT E-TRANSPORTER 6.1 L
Seguro:	NO		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	13/02/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I	VEHÍCULO COMERCIAL
I	VEHÍCULO CON TRANSFORMACIÓN INTERIOR

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	2475,85 €
Daños Interiores	276,10 €
Total Valoración	2751,95 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
7L1858905 NA2	5716L	Tapa inf iz tablero - Nueva	1,00	71,10	0,00	71,10
		reparar techo	2,00	25,00	0,00	50,00
		pintar techo	3,00	25,00	0,00	75,00
		material pintura	1,00	80,00	0,00	80,00

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_559973
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LB9A
Kilómetros	12

Equipamiento

VIN Query

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0
AUDIO/MULTIMEDIA S/SERVICIO ONLINE - EL0	AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0	AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO - N0A	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - 1MM
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA INT PORTON TR - 4E4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 4L3
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - 4X0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO COLOR - 9S6	AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ZONA TRASERA - 6CA
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - KH6	ASIENTOS S/FIJACION ASIENTOS MODULAR - 2Q0
SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0	SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB
TRANSMISION TREN DE RODAJE 16" - 2E3	ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - 8T0
TRANSMISION S/BLOQUEO ELECTRONICO DIFERENCIAL - 1Y0	NEUMATICOS 205/65 R 16 105T - Q30
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS 6.5JX16" - C1G
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - 1G2	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - UG1	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - Q16/Q18/V12
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - CXHA	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L MOTOR 04L.G - T29
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
EQUIPO MECANICO FILTRO DE AIRE NORMAL - 1L0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 160 - 250 A - 9G6
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 92 AH 520A - J0B	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA	ANTIPOLUCION S/INDICADOR ADICIONAL FALLOS - 9HA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (CI) - 4BH	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P1
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO PUERTAS SIN PINTAR - 3LN	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO CABINA + FIBRA DURA HABITACULO - 5CL
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - PX	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN FREON R134A - KK1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - NZ0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT FUMADORES - 9JC
INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRAFO - 9NA	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	GENERAL 7A MARCADO - TFH
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C	VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD	PUERTAS BISAGRAS PUERTAS TR CARGA APERTURA NORMAL - 5V3

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2	PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0
VARIANTE FURGON - K4A	PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA
ALTURA TECHO NORMAL - 3R0	GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 7EP - 7IT
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO VARIANTE "ULTRA" - FM4
ACABADO TECNICO BASICO - A8B	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
TAPACUBOS TAPABUJES 16" - 1NE	SUSPENSION PESO EJE DL CLASE 5 - 0JE
SUSPENSION MMA 3100 KG - 0WM	SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 1BA
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC
ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS - 9CU	ACCESORIOS ARGOLLAS SUJECION CARGA - 6B7
ACCESORIOS S/GUIAS CARGA - 6L0	ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR - 5BA
RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ	RETROVISORES EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO - 6XN
RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA	LUCES FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO - 8WH
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8VA
LUCES ACTIVACION DE LAS LUCES DE MARCHA DIURNA - 8K1	LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1	GENERALES INSCRIPCION "TRANSPORTER" - 2QA
GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0	GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB
GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL
CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3	CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA
CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA	CRISTALES S/LUNA TR - 4HA
CRISTALES LIMPIA DL C/INTERVALO 4 NIVELES - 8N4	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS BOCINA - 8Y0	ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO - 1S1
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1
COMERCIAL BATALLA LARGA - 0E2	Nº SERIE 078534
FECHA FABRICACIÓN 10/07/2020	ASIENTOS DL DR 2 PLAZAS BLOQUEABLE - 33C
ASIENTOS C/ENCHUFE DELANTE - EU1	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 3UA
ASIENTOS CINTURON DL 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTRICO - 3QN	ASIENTOS DL IZ - 3TH
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES FIBRA - 5DB	ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO AIRBAG ACOM - 6DE
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO PLASTICO - 2P1
ACCESORIOS S/ASIDEROS - 6X0	ACCESORIOS ASIDEROS ABATIBLES - 5N2
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL - 3CG	ACCESORIOS S/SUPLEMENTOS DECORATIVOS - 5TC
TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S0
RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ	ASIENTOS S/4ª FILA ASIENTOS - 3WA
ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J6
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5
ASIENTOS S/3ª FILA ASIENTOS - 3VA	ASIENTOS REPOSABRAZOS ASIENTO DL IZ - 4S2

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	neumatico d.d.	neumatico d.d. - neumatico d.d.	1,00	116,21			116,21
▼	neumatico d.i.	neumatico d.i. - neumatico d.i.	1,00	116,21			116,21
	7LA941662A	Faro antiniebla dr	1,00	131,00			131,00
	7LA807217 9B9	Paragolpes dl	1,00	524,00			524,00
	7E0809967	Tapa protec pase rueda dl dr	1,00	11,40			11,40
	7LA945095L	Piloto tr iz	1,00	154,50			154,50
	7L1858905 NA2	Tapa inf iz tablero - Nueva	1,00	71,10			71,10

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	🔧 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz	0,20 h	25,00			5,00
+	94315550	Sustituir Piloto tr iz					
T2	🔧 94315550	Sustituir Piloto tr iz	0,10 h	25,00			2,50
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
T2	🔧 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	25,00			17,50
+	63295550	Sustituir Paragolpes dl					
T2	🔧 63295550	Sustituir Paragolpes dl	0,90 h	25,00			22,50
I	63293750EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
NI	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T2	🔧 94641650	Ajustar faros antiniebla	0,20 h	25,00			5,00
+	94645550	Sustituir Faro antiniebla dr					
T2	🔧 94645550	Sustituir Faro antiniebla dr	0,10 h	25,00			2,50
NI	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI	94641650	Ajustar faros antiniebla					
T1	🔧 EM7156R	Sustituir Tapa protec pase rueda dl dr	0,10 h	25,00			2,50
🚩 T2	🔧 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,40 h	25,00			10,00
🚩 T2	🔧 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,20 h	25,00			30,00
🚩 T2	🔧 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
🚩 T2	🔧 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,70 h	25,00			17,50
🚩 T2	🔧 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,30 h	25,00			7,50
🚩 T2	🔧 GtT9006L	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	0,40 h	25,00			10,00
🚩 T2	🔧 GtT9006R	Reparar Lateral dr carro (zona tr)	1,50 h	25,00			37,50
🚩 T2	🔧 GtT92010	Reparar Techo	2,50 h	25,00			62,50
T1	🔧 44052000	Desmontar y montar Rueda dl iz / Desmontar y montar Rueda dl dr	0,30 h	25,00			7,50
T2	🔧 44405650	Sustituir Neumáticos dl	0,50 h	25,00			12,50
I	44059300	Equilibrar rueda dl iz					
I	44059300	Equilibrar rueda dl dr					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda dl iz					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda dl dr					
🚩 T2	🔧 GtTneumatico d.d.	Sustituir neumatico d.d.	0,00 h	25,00			0,00
🚩 T2	🔧 GtTneumatico d.i.	Sustituir neumatico d.i.	0,00 h	25,00			0,00
T2	🔧 70191903	Desmontar y montar Tapa inf iz tablero	0,40 h	25,00			10,00
+	70195553	Sustituir Tapa inf iz tablero					
T2	🔧 70195553	Sustituir Tapa inf iz tablero	0,10 h	25,00			2,50
NI	70191903	Desmontar y montar Tapa inf iz tablero					

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=6) (L=0)					
 GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.124,42 €	Subtotal Horas MO	315,00 €	Subtotal Horas MO	403,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,60 h)	315,00 €	Subtotal M.O. (16,15 h)	403,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	315,00 €	Total mano de obra	403,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.124,42 €			Subtotal material	753,78 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.124,42 €			Total del material	753,78 €
				Total sin descuentos	1.157,53 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.157,53 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.124,42 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	315,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.157,53 €	Base del impuesto	2.596,95 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.596,95 €	IVA (21%)	545,36 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.142,31 €
				Total	3.142,31 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

Equipamiento

VIN Query

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0
AUDIO/MULTIMEDIA S/SERVICIO ONLINE - ELO	AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0	AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO - N0A	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - 1MM
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA INT PORTON TR - 4E4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 4L3
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - 4X0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO COLOR - 9S6	AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ZONA TRASERA - 6CA
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - KH6	ASIENTOS S/FIJACION ASIENTOS MODULAR - 2Q0
SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0	SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB
TRANSMISION TREN DE RODAJE 16" - 2E3	ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - 8T0
TRANSMISION S/BLOQUEO ELECTRONICO DIFERENCIAL - 1Y0	NEUMATICOS 205/65 R 16 105T - Q30
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS 6.5JX16" - C1G
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - 1G2	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - UG1	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6/QI8/V12
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - CXHA	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L MOTOR 04L.G - T29
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
EQUIPO MECANICO FILTRO DE AIRE NORMAL - 1L0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 160 - 250 A - 9G6
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 92 AH 520A - J0B	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA	ANTIPOLUCION S/INDICADOR ADICIONAL FALLOS - 9HA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (CI) - 4BH	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P1
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO PUERTAS SIN PINTAR - 3LN	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO CABINA + FIBRA DURA HABITACULO - 5CL
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - PX	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN FREON R134A - KK1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - NZ0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT FUMADORES - 9JC
INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRFAO - 9NA	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	GENERAL 7A MARCADO - TFH
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C	VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD	PUERTAS BISAGRAS PUERTAS TR CARGA APERTURA NORMAL - 5V3
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2	PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0
VARIANTE FURGON - K4A	PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA
ALTURA TECHO NORMAL - 3R0	GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 7EP - 7IT
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO VARIANTE "ULTRA" - FM4
ACABADO TECNICO BASICO - A8B	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
TAPACUBOS TAPABUJES 16" - 1NE	SUSPENSION PESO EJE DL CLASE 5 - 0JE
SUSPENSION MMA 3100 KG - 0WM	SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 1BA

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC
ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS - 9CU	ACCESORIOS ARGOLLAS SUJECION CARGA - 6B7
ACCESORIOS S/GUIAS CARGA - 6L0	ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR - 5BA
LUCES FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO - 8WH	RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ
RETROVISORES EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO - 6XN	RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8VA
LUCES ACTIVACION DE LAS LUCES DE MARCHA DIURNA - 8K1	LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1	GENERALES INSCRIPCION "TRANSPORTER" - 2QA
GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0	GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB
GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL
CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3	CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA
CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA	CRISTALES S/LUNA TR - 4HA
CRISTALES LIMPIA DL C/INTERVALO 4 NIVELES - 8N4	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS BOCINA - 8Y0	ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO - 1S1
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1
COMERCIAL BATALLA LARGA - 0E2	Nº SERIE 078534
FECHA FABRICACIÓN 10/07/2020	ASIENTOS DL DR 2 PLAZAS BLOQUEABLE - 33C
ASIENTOS C/ENCHUFE DELANTE - EU1	ASIENTOS S/2º FILA ASIENTOS - 3UA
ASIENTOS CINTURON DL 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTRICO - 3QN	ASIENTOS DL IZ - 3TH
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES FIBRA - 5DB	ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO AIRBAG ACOM - 6DE
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO PLASTICO - 2P1
ACCESORIOS S/ASIDEROS - 6X0	ACCESORIOS ASIDEROS ABATIBLES - 5N2
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL - 3CG	ACCESORIOS S/SUPLEMENTOS DECORATIVOS - 5TC
TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S0
RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ	ASIENTOS S/4º FILA ASIENTOS - 3WA
ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5	ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J6	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS S/3º FILA ASIENTOS - 3VA	ASIENTOS REPOSABRAZOS ASIENTO DL IZ - 4S2

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_154718.jpg



20250218_154739.jpg



20250218_154742.jpg



20250218_154740.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_154802.jpg



20250218_154802(0).jpg



20250218_154710.jpg



20250218_155248.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_154744.jpg



20250218_154814.jpg



20250218_154816.jpg



20250218_154815.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_154859.jpg



20250218_155139.jpg



20250218_155209.jpg



20250218_155219.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155239.jpg



20250218_154703.jpg



20250218_154726.jpg



20250218_154728.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_154759.jpg



20250218_154905.jpg



20250218_154730.jpg



20250218_155319.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155318.jpg



20250218_155323.jpg



20250218_155244.jpg



20250218_155255.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155254.jpg



20250218_155152.jpg



20250218_154941.jpg



20250218_155227.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155210.jpg



20250218_155239(0).jpg



20250218_155134.jpg



20250218_155245.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155208.jpg



20250218_155328.jpg



20250218_155309.jpg



20250218_155336.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZLH078534		



20250218_155337.jpg



20250218_155305.jpg



20250218_155253.jpg



20250218_155334.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_559973	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-)		
Fecha Alta	19/02/2025 13:24:39	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	24/02/2025 19:58:02	Matrícula	7731-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZZLH078534		



20250218_155612.jpg