**ED engineering data s.r.l.**

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

| Perizia Nr. | Relazione di perizia per | | Ramo sinistro |
|---|---|---|---|
| 13 | SANTANDER CONSUMER RENTING | 040 | |

| Assicurato | Controparte | Impresa controparte |
|---|---|---|
| . | CERVESINA | |

| Esercizio | Sinistro numero | Codice / Agenzia | Data sinistro |
|---|---|---|---|
| 2026 | HA318HX | 0000 - Agenzia | / / |

| Cod. perito | Cod. liquidatore | Numero polizza | Il Danneggiato può recuperare l'IVA |
|---|---|---|---|
| | | PERIZIA DESCRITTIV | |

| Data incarico | Data primo rilievo | Localita' | C/O | Riparazioni | Fotografie | Privilegio a favore di | Scade il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 23/07/2026 | CERVESINA | | | | | |

| Da Certificato di Proprieta' : | Cod. Fiscale / Partita IVA | Data e Luogo di nascita | Gia' Targa |
|---|---|---|---|
| .- - () | | | |


| Locatario / Comproprietario : | Cod. Fiscale / Partita IVA | Data e Luogo di nascita | Revisione del |
|---|---|---|---|
| - - () | | | / / |

| Veicolo (Marca - Modello - Versione) | Targa | Telaio | I° Immatricolazione |
|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO | HA318HX | VF1RJA00774835220 | 03/07/2025 |

| Stato d'uso | Km. | Pneumatici | Colore | Tipo Smalto | COERENZA DEL DANNO | COMPATIBILITA' DEL DANNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFFICIENTE | 16290 | % 45 | BIANCO | Pastel/Doppio | . | |

Allestimenti / Dotazioni

UBICAZIONE DANNI




| Codice Omologazione | Per veicoli commerciali | Portata q.li | Tara q.li | Passo m. | Posti nr. | Assi nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Valore Commerciale (C) | Valore Relitto | Valore per Differenza | Spese Accessorie |
|---|---|---|---|
| | | | |

| VOCI DI DANNO<br>Listino Ricambi aggiornato al 03/03/2026 | SR D. | SR Tempo | LA D. | LA Tempo | VE D. | VE Tempo | ME Tempo | D. M. s. c. | COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paraurti ant. GRAFFIO** | | | | | | | | | |
| **COFANO MOTORE USURA** | | | | | | | | | |
| **PORTA ANT DX USURA** | | | | | | | | | |
| **PORTA POST DX USURA** | | | | | | | | | |
| **PORTA ANT SX USURA** | | | | | | | | | |

| Codice / Riparatore | Prv | Fascia Carr. | Totale Tempi | SR | LA | VE | ME | Totale Ricambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Supplemento doppiostrato | Supplemento finitura | Tempo aggiunto per verniciatura | Totale tempi supplementari | Totale tempi VE |
|---|---|---|---|---|
| ore | ore | ore | ore | ore |

| Valore Assicurato (A) | Valore a Nuovo (N) | | IMPONIBILE | I.V.A. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ricambi | | | |
| Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 = | Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = | Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50** | | | |
| Danni A.R.D. Totale imponibile | | Uso Dime | | | |
| Detrazione sui Ricambi con (*) | | Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora | | | |
| Insufficenza Assicurativa % | | Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora | | | |
| Totale (Imponibile) | | Smaltimento rifiuti Percentuale applicata % | | | |
| Totale (Iva Compresa) | | **TOTALI** | | | |

| Franchigia/Scoperto con il max/min del % | Importo Richiesto | Importo Concordato | Fermo Tecnico |
|---|---|---|---|
| | | € 0,00 | giorni |

| **TOTALE** | |
|---|---|
| Limite Indennizzo Contrattuale | |

Osservazioni: vettura periziata presso piazzale TORRI - CERVESINA
rinvenute entrambe le chiavi e copia carta di circolazione
avviamento motore con esito positivo

| Software House | | Data Consegna | Firma | Ruolo Numero | Foglio Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | RELEASE 03.2026 | 27/07/2026 | ED - Pozzo Carlo | 2888 | 1 di 1 |

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it