

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



NO
VALORADA

DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA / FECHA MATRIC.	0445MZV	VIN	YARTDDEF2RG085753
MARCA	TOYOTA	MODELO COMPLETO	PROACE MAX ELECTRICA Proace Max EV L3H2 110kWh 200kW (272CV) VAN VX
KMS ACTUALES	18378	TIPO MOTOR	ELECTRICO
TRANSMISION	AUTOMÁTICO	COLOR	BLANCO

DIRECCION DE PERITACION			
FECHA DE PERITACION	24/02/2026	CLIENTE	NO APLICA
LOCALIDAD	NO APLICA	PERSONA QUE ATENDIO	NO APLICA
DOMICILIO	NO APLICA		

IMPORTES VALORACION	
	SIN IVA
VALORACION EXTERIOR	NO APLICA
VALORACION INTERIOR	NO APLICA
VALORACION MEC. / MANT.	NO APLICA
NEUMATICOS	NO APLICA
FALTANTES	NO APLICA
TOTAL	0

DOTACION			
	S/N		S/N
FICHA TECNICA	SI	CHALECO	SI
PERMISO CIRCULACION	SI	TRIANGULOS	SI
IMPUESTO CIRCULACION	SI	SEGURO A TODO RIESGO	SI
IMPUESTO MATRICULACION	SI	SEGURO A TERCEROS	NO
LIBRO DE MANTENIMIENTO	SI	FRANQUICIA	
REV. MANTENIMIENTO	---	COMPAÑÍA	TOYOTA
MANUALES	SI	DA PARTES A SU CIA.	
LLAVE PRINCIPAL	SI	CUANTOS	
LLAVE SECUNDARIA	SI	ITV EN VIGOR	
LLAVE ANEXA	---		

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

INTERIORES	SI	DELANTERO DR.	OK	
DAÑOS MECANICOS	NO	NEUMATICO TRASERO. IZ.	OK	
FALLOS ELECTRONICOS	NO	NEUMATICO TRASERO. DZ.	OK	
LIMPIEZA EXTERIOR	SI	RUEDA DE REPUESTO	OK	
LIMPIEZA INTERIOR	SI			

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7
28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DETALLES DE INSPECCION



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

el perito que suscribe el informe efectúa las inspecciones que se indican:



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

- **Inspección visual**

Verificación de los componentes, sistemas y elementos que compone la unidad, además de cerciorarse de su buen funcionamiento (puesta en marcha del motor).

Identificación del vehículo, marca, modelo, matrícula y bastidor.

- **Control Técnico**

- Inspección del vano motor
- Inspección de niveles
- Inspección de neumáticos
- Inspección del cambio
- Inspección de suspensión y sistema de frenado

Se ha detectado la instalación de dos cerraduras de seguridad en ambas puertas traseras y la puerta corredera. Para su



instalación se observa que, se han realizado perforaciones en la chapa de dichas piezas, utilizando remaches para su sujeción. Presenta daños graves en el paragolpes trasero, observandose una rotura en la zona derecha, junto con perdidas de material en el resto del contorno. La aleta delantera derecha presenta un ligero impacto que provoca el hundimiento del acero y daña la pintura a su paso.

Habitáculo:

En buen estado general. Acorde con el uso y la antigüedad del vehículo. Se han observado algunos daños en guarnecidos derivados del uso. En la zona de carga se han detectado pequeños roces en la pintura, derivados del transporte de cargas.

Motor y cambio:

No nos ha sido posible realizar una prueba dinámica del vehículo, pero hemos podido comprobar visualmente que tanto el motor como la caja de cambios presentan un buen estado de conservación y funcionamiento.

No se han detectado testigos encendidos en el tablero de mandos que pudieran advertirnos de la existencia de algún tipo de posible avería en el funcionamiento del motor.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

NO nos ha sido posible realizar una prueba dinámica del vehículo, pero hemos podido verificar visualmente que ambos sistemas presentan un buen estado de conservación,



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

acorde al uso y kilometraje del vehículo. Los neumáticos del vehículo presentan un estado óptimo de uso.

Otros:

El vehículo no presenta exceso de kilometraje:

Kilometraje contratado: 160.000 Km

Kilometraje actual del vehículo: 18.378 Km

El libro de mantenimiento no dispone de sellos.

Disponemos de los dos juegos de llaves.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº

Valoración

Kilometros

18378

Matricula

0445MZW

Marca -

Modelo

TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)

Bastidor

YARTDDEF2RG085753

Estado

Abierta

CALLE ANABEL SEGURA Nº 7
28106 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

- SISTEMAS

AVANZADOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN :

ADAS ASISTENTE

ANGULO MUERTO
- CARROCERIA :

COMERCIAL FURGON

LARGO C/PUERTA LAT DR
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR :

GENERALES

VOLADIZO TR 1145 MM
- MANTENIMIENTOS :

INTERVALOS SERVICIO

INSPECCION KILOMETROS
- PAIS :

ESPAÑA
- TIPO DE VEHICULO :

VERSION MEDIA VIDA,

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
7110R	SU001B2904	Anagrama aleta dl dr	1	0	0			0
8105R	SU001A4648	Paragolpes tr (zona dr)	1	0	0			0
84616	SU001B2904	Anagrama tr	1	0	0			0

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Total(€)
0 €

Incluye

520051EM

Desmontar y montar Paragolpes tr completo

520051EM

Desmontar y montar Paragolpes tr

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

520051EM	302704258	Sustituir Paragolpes tr (zona dr)	0,10	0 €	0,00	0,00	0 €
531041	302703802	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr	0,60	0 €	0,00	0,00	0 €

Incluye

EM4301R

Desmontar y montar Rueda dl dr

750101EM	302705006	Sustituir Anagrama aleta dl dr	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €
810261	302703852	Desmontar y montar Piloto intermitente lateral dl dr	0,10	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT2		Pulir Material de pulir	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7101R		Reparar Aleta dl dr	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7401L		Reparar Puerta dl iz	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT81050		Reparar Paragolpes tr	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9006L		Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	2,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7401L		Pulir Puerta dl iz	0,40	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9005R		Pulir Lateral dr carroc (zona dl)	0,40	0 €	0,00	0,00	0 €
EM862TL	302704340	Desmontar y montar Moldura inf aleta tr iz	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €

Código	Descripción	Uds	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	-------------	-----	-----------	-----	------	----------

Mano de obra de pintura

GtP9006L	Pintar Lateral iz carroc (zona tr)	0,2 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP81050	Pintar Paragolpes tr	0,84 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7516R	Pintar Carcasa retrovisor dr	0,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7101R	Pintar Aleta dl dr	0,60 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP69050	Pintar Paragolpes dl	0,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €

Materiales de pintura

	Pintar					
GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr)	1,00	0,00 €	0 €	0,00	0 €
	Pintar					
GtP81050	Paragolpes tr	1,00	0,00 €	0 €	0,00	0 €
	Pintar					
GtP7516R	Carcasa retrovisor dr	1,00	0,00 €	0 €	0,00	0 €
	Pintar					
GtP7101R	Aleta dl dr	1,00	0,00 €	0 €	0,00	0 €
	Pintar					
GtP69050	Paragolpes dl	1,00	0,00 €	0 €	0,00	0 €

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

A

OBRA

CALLE ANABEL SEGURA

Nº 7

Fecha tarifa 01/02/2025
Total I/D 0
M.O. 0
€ Pintura 0
28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

Total I/D	0	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0	Importe	€	Importe	€
		M.O.		MO	
		Subtotal	0	Subtotal	0
Subtotal Piezas	0	€ Horas	€	Horas	€
		M.O.		M.O.	
Pequeño		Total sin	0	Total sin	0
Material	0	descuentos	€	descuentos	€
		(6.3 h)			
Material		Descuento	0	Constante	0
anticorrosivo	0	sobre	€	mano de	€
		total. M.O.		obra	
Material		0	0	Subtotal	0
pintado de	0	Total	€	M.O. (4.68	€
bajos				h)	
Tot.	0			Descuento	0
Depreciaciones	€			sobre	€
				M.O.	
Subtotal con	0	CARGOS		Total	0
depreciaciones	€	VARIOS		mano de	€
				obra	
Total sin	0	Total		Total I/D	-
descuentos	€	Varios	€	Material	€
				Pintura	
Dto. sobre	0			Subtotal	0
total Piezas	€			material	€
				sistema	
Total	0			Constante	0
				material	€
				Subtotal	0
				material	€
				Dto. sobre	-
				material	€
				Total del	0
				material	€
				Total sin	0
				descuentos	€
				Descuento	0
				sobre total	€
				pintura	

DESCARGAR EN PDF

0
€

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

 **Mobius**

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



 Mobius

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

[DESCARGAR EN PDF](#)

VER DESGLOSE DE DAÑOS



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº

Valoración

Kilometros

18378

Matricula

0445MZV

Marca -

Modelo

TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)

Bastidor

YARTDDEF2RG085753

Estado

Abierta

CALLE ANABEL SEGURA Nº 7
28106 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
84612	SU001A5103	Anagrama tr modelo	1	0	0			0

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

tal(€)

GtT4347567		montar Cerradura seguridad	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7801R		Reparar puerta tr iz	0,00	0 €	0,00	0,00	28100 €
		Reparar					
GtT8401L		Puerta carga tr iz	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT8401R		Reparar Puerta carga tr dr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT842GL		Desmontar y montar Embellecedor pta carga tr iz	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT842SL		Desmontar y montar Manilla exterior puerta carga tr iz	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT84600		Desmontar y montar Emblema tr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT84612		Sustituir Anagrama tr modelo	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT84616		Sustituir Anagrama tr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT84910		Desmontar y montar Matrícula tr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9006R		Reparar Lateral dr carrocería (zona tr)	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9508L		Reparar Tapizado banqueta dl iz	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7965R		Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT8620R		Desmontar y montar Moldura puerta tr dr	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

A

OBRA

CALLE ANABEL SEGURA

Nº 7

Fecha tarifa 01/02/2025 Total I/D 0 Total I/D 0
M.O. € Pintura €
28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

Total I/D	0	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0	Importe	€	Importe	€
		M.O.		MO	
		Subtotal	0	Subtotal	0
Subtotal Piezas	0	€ Horas	€	Horas	€
		M.O.		M.O.	
Pequeño		Total sin	0	Total sin	0
Material	0	descuentos	€	descuentos	€
		(0 h)			
Material		Descuento	0	Constante	0
anticorrosivo	0	sobre	€	mano de	€
		total. M.O.		obra	
Material		0	0	Subtotal	0
pintado de	0	Total	€	M.O. (4.68	€
bajos				h)	
Tot.	0			Descuento	0
Depreciaciones	€			sobre	€
				M.O.	
Subtotal con	0	CARGOS		Total	0
depreciaciones	€	VARIOS		mano de	€
				obra	
Total sin	0	Total		Total I/D	-
descuentos	€	Varios	€	Material	€
				Pintura	
Dto. sobre	0			Subtotal	0
total Piezas	€			material	€
				sistema	
Total	0			Constante	0
	€			material	€
				Subtotal	0
				material	€
				Dto. sobre	-
				material	€
				Total del	0
				material	€
				Total sin	0
				descuentos	€
				Descuento	0
				sobre total	€
				pintura	

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

0
€

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

 **Mobius**



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

B108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

B108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

B108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

Mobius

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

8108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº

Valoración

Kilometros

Bastidor

Estado

--



18378

YARTDDEF2RG085753

Abierta

Matricula

Marca -

Modelo

0445MZW

TOYOTA PROACE

ELECTRIC (V) (20-)

CALLE ANABEL SEGURA Nº 7
28106 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
----------	------------	-------------	------	------------	----------	-----	--------	----------

MANO DE OBRA

Código	Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	--------------	-------------	------------	------------	-----	------	----------

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

A

OBRA

CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

Fecha tarifa 01/02/2025
Total I/D 0
M.O. 0
€ Pintura 0
28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

Total I/D	0	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0	Importe	€	Importe	€
		M.O.		MO	€
		Subtotal	0	Subtotal	0
Subtotal Piezas	0	€ Horas	€	Horas	€
		M.O.		M.O.	€
Pequeño		Total sin	0	Total sin	0
Material	0	de cuentos	€	de cuentos	€
		(0 h)			
Material		Descuento	0	Constante	0
anticorrosivo	0	sobre	€	mano de	€
		total. M.O.		obra	€
Material		0	0	Subtotal	0
pintado de	0	Total	€	M.O. (4.68	€
bajos				h)	
Tot.	0			Descuento	0
Depreciaciones	€			sobre	€
				M.O.	
Subtotal con	0	CARGOS		Total	0
depreciaciones	€	VARIOS		mano de	€
				obra	
Total sin	0	Total	-	Total I/D	-
de cuentos	€	Varios	€	Material	€
				Pintura	
Dto. sobre	0			Subtotal	0
total Piezas	€			material	€
				sistema	
Total	0			Constante	0
	€			material	€
				Subtotal	0
				material	€
				Dto. sobre	-
				material	€
				Total del	0
				material	€
				Total sin	0
				de cuentos	€
				Descuento	0
				sobre total	€
				pintura	

DESCARGAR EN PDF

0
€

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929




DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

 **Mobius**



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

8108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº

Valoración

Kilometros

Bastidor

Estado

--



18378

YARTDDEF2RG085753

Abierta

Matricula

Marca -

Modelo

0445MZW

TOYOTA

ELECTRIC

(V) (20-)

CALLE ANABEL SEGURA Nº 7
28106 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
----------	------------	-------------	------	------------	----------	-----	--------	----------

MANO DE OBRA

Código	Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	--------------	-------------	------------	------------	-----	------	----------

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

A

OBRA

CALLE ANABEL SEGURA

Nº 7

Fecha tarifa 01/02/2025 Total I/D 0 Total I/D 0
M.O. € Pintura €
28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

Total I/D		0	Subtotal	0
Piezas			Importe	0
		M.O.	€ MO	€
Subtotal Piezas		0	Subtotal	0
		€ Horas	Horas	0
		M.O.	€ M.O.	€
Pequeño		Total sin	0 Total sin	0
Material		0 decuentos	€ decuentos	€
		(0 h)		
Material		Descuento	0 Constante	0
anticorrosivo		0 sobre	€ mano de	0
		total. M.O.	obra	€
Material		0 Total	0 Subtotal	0
pintado de		€	M.O. (4.68	0
bajos			h)	€
Tot.			Descuento	0
Depreciaciones	0 €		sobre	€
			M.O.	
Subtotal con		0 €	Total	0
depreciaciones			mano de	€
			obra	
Total sin		0 €	Total I/D	-
decuentos			- Material	-
			€ Pintura	€
Dto. sobre			Subtotal	0
total Piezas	0 €		material	€
			sistema	
Total	0 €		Constante	0
			material	€
			Subtotal	0
			material	€
			Dto. sobre	-
			material	€
			Total del	0
			material	€
			Total sin	0
			decuentos	€
			Descuento	0
			sobre total	€
			pintura	

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

0
€

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**


28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

 **Mobius**



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

Mobius

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

3108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA
Nº 7

B108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.
917372929