Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WDD2130041A083098)





MERCEDES-BENZ E-KLASSE 220 D AMBITION AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	393269 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1580 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart		
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	4		
Transmissie	Automaat	**Aandrijving**	Achter		
Datum eerste toelating	05-10-2016	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	294 cm
Datum eerste afgifte NL	05-10-2016	**Vermogen**	143 kW	**Laadvermogen**	-
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	112 g/km	**APK t/m**	06-10-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnen/buitenspiegel aut. dimmend, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, interieur accenten, knie airbag(s), LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 16", mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, parkeer assistent, parkeersensor voor en achter, parkeervak sensor, passagiersairbag, regensensor, schakelpaddles, alarm klasse 1(startblokkering), stuur leder en multifunctioneel, vermoeidheidsherkenning, voorstoel(en) elektrisch verstelbaar, voorstoelen verwarmd, warmtewerend glas, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 20inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Navigatie CD/DVD	✖ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd	Voorruit	: Aandacht nodig, ster

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, poetsen	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden






Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Overig	245/35 R20
RV	5 mm	Zomer	Overig	245/35 R20
LA	4 mm	All weather	Overig	275/30 R20
RA	4 mm	All weather	Overig	275/30 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Ja, als taxi
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Ja, volledig afgeschreven
Technische staat	Aandacht nodig

Motor	: Niet in orde

Extra details


Beschadigingen

Deel: Stoel lv **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Vervangen		**Deel:** Voorruit **Omschrijving:** Ster **Gegeven oplossing:** Opvullen	
Deel: Dak **Omschrijving:** Magneten **Gegeven oplossing:** Verwijderen		**Deel:** Bumper achter **Omschrijving:** Opgedrukt **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Achterlicht ra **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Vervangen		**Deel:** Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Velg rechtsachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Portier rechtsachter **Omschrijving:** Deuk **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Deukje **Gegeven oplossing:** Restylen		**Deel:** Velg rechtsvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie	
Deel: Bumper voor **Omschrijving:** Opgedrukt **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten		**Deel:** Voorzijde **Omschrijving:** Steenslag **Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten	
Deel: Velg linksvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Portier linksvoor **Omschrijving:** Deukjes **Gegeven oplossing:** Restylen	
Deel: Velg linksachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Band la **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Vervangen	
Deel: Deurpaneel lv **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Herstellen			

Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur